

連絡先 自動車局審査・リコール課リコール監理室
 TEL 03-5253-8111 内線 42361
 アドレス <http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日：令和5年2月20日

リコール届出番号	外-3569	リコール開始日	令和5年2月20日
届出者の氏名又は名称	ポルシェジャパン株式会社 代表取締役社長 フィリップ フォン・ ヴィッツェンドルフ	製作国:ドイツ 製作者名:ドクター・イング・ハーツェ・エフ・ポルシェ・ アクティエンゲゼルシャフト 問合せ先:ポルシェジャパン(株) ポルシェカスタ マーケアセンター 電話:0120-846-911	
不具合の部位(部品名)	原動機(カムシャフト・コントローラ)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	原動機のカムシャフト・コントローラにおいて、カムギヤを固定しているボルトのボルトヘッド厚みの設計値が不適切なため、締め付け時に当該ボルトが損傷しているものがある。そのため、カムギヤの固定が緩むことで異音や点火タイミングずれによるエンジン不調が発生し、そのままの状態で使用を続けると、最悪の場合、カムギヤの固定が外れてエンストして再始動不能となるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、カムシャフト・コントローラのカムギヤ固定ボルトを対策品に交換する。ボルトに緩みが発生している場合には、当該カムシャフト・コントローラを対策品に交換する。ボルトの破断が発生している場合には、エンジン内部を点検し、必要な修理を行う。		
不具合件数	11件	事故の有無	なし
発見の動機	市場からの情報及び本国からの情報による。		
自動車使用者及び自動車特定整備事業者へ周知させるための措置	* 使用者：ダイレクトメール等にて通知する。 * 弊社HPに掲載する。		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号 (シリアル番号)の範囲及び輸入期間	リコール対象車の 台数	備考
ポルシェ	ABA- 970M48A	パナメーラ S	WP0ZZZ97ZAL040885~WP0ZZZ97ZAL041014 平成21年9月7日	2	
		パナメーラ 4S	WP0ZZZ97ZAL040152~WP0ZZZ97ZAL045003 平成21年10月19日~平成22年3月23日	2	
	不明	PANAMERA	WP0AA2A70BL011185~WP0ZZZ97ZCL080386 不明	93	
		CAYENNE	WP1AB2A20BLA53937~WP1ZZZ92ZCLA80730 不明	47	
	(計2型式)	(計4車種)	(輸入期間の全体の範囲) 平成21年9月7日~平成22年3月23日	(計144台)	

【注意事項】

※平成27年3月31日付け「外2144」により届出を行ったものですが、その後、日本国内に再輸入等された車両があったため、追加して届出致します。

リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれています。