

自動車局審査・リコール課リコール監理室  
 TEL : 03 - 5253 - 8111 内線 42361  
 アドレス : <http://www.mlit.go.jp>

## リコール届出一覧表

リコール届出日：令和5年2月28日

リコール届出番号	外-3578	リコール開始日	令和5年2月28日
届出者の氏名又は名称	フォルクスワーゲングループ ジャパン株式会社 代表取締役 マティアスシェーパース		
	製作国：ドイツ連邦共和国 製作者名：アウディ株式会社 問い合わせ先： アウディ コミュニケーションセンター (フリーダイヤル) 0120-598119 (アドレス) <a href="http://www.audi.co.jp/">http://www.audi.co.jp/</a>		
不具合の部位 (部品名)	車体 (フェンダー内部・樹脂製カバー)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	後部フェンダー内側の樹脂製カバーにおいて、取り付けクリップの形状が不適切なため、走行振動等により取り付けクリップが緩むことがある。そのため、当該クリップが外れ、最悪の場合、走行中に当該樹脂製カバーが脱落するおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、取り付けクリップを対策品に交換する。		
不具合件数	0件	事故の有無	なし
発見の動機	本国からの情報による。		
自動車使用者及び自動車特定整備事業者へ周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> <li>・自動車使用者：ダイレクトメール、電話及び電子メール等で通知する。</li> <li>・自動車特定整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。</li> <li>・弊社のウェブサイトに掲載する。</li> </ul>		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号 (シリアル番号) の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備考
アウディ	ABA-FYCWGA	アウディ SQ5 エアサス	WAUZZZFY1L2005860～WAUZZZFY5L2006798 令和元年9月25日～令和元年10月19日	3	
	ABA-FYCWGS	アウディ SQ5	WAUZZZFY2L2006435～WAUZZZFY4L2007652 令和元年10月19日	2	
	DBA-FYDAXA	アウディ Q5 45Tq エアサス	WAUZZZFY2L2004183～WAUZZZFYXL2006585 令和元年9月25日～令和元年10月19日	5	
	DBA-FYDAXS	アウディ Q5 45Tq	WAUZZZFY1L2006619～WAUZZZFY8L2006794 令和元年9月25日～令和元年10月19日	9	
	LDA-FYDETA	アウディ Q5 40TDIq エアサス	WAUZZZFY0L2007843～WAUZZZFY9L2007839 令和元年9月25日～令和元年10月19日	10	
	LDA-FYDETS	アウディ Q5 40TDIq	WAUZZZFY0L2005753～WAUZZZFYXL2007235 令和元年9月25日～令和元年10月19日	56	
	(計6型式)	(計6車種)	(輸入期間の全体の範囲) 令和元年9月25日～令和元年10月19日	(計85台)	

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれています。

(備考)

本件は、令和元年11月27日付け届出番号「外-2962」で届け出たものであるが、対象車両の選定に漏れがあったため、対象車両を追加して届け出るものである。