

連絡先：自動車局 審査・リコール課 リコール監理室
 TEL：03-5253-8111 内線42361
 アドレス：<http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日：令和 5年 3月 6日

リコール届出番号	外 3586	リコール開始日	令和 5年 3月 6日
届出者の氏名又は名称	aidea株式会社 代表取締役社長 池田 元英 製作国：フランス 製作者名：プジョーモトシクル 問い合わせ先：aidea株式会社 03-6427-3600		
不具合の部位（部品名）	灯火装置（テールランプユニット）		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	テールランプユニットにおいて、配線引き込み部の防水パッキンの性能が悪く、ユニット内に水が浸入しLED接続部に腐食が発生する事がある。そのままの状態で使用を続けると、尾灯、又は制動灯もしくは両方が点灯しなくなる恐れがある。		
改善措置の内容	全車両、防水性を高めた配線パッキンと信頼性の高いLEDへ変更した対策部品のテールランプユニットへ交換する。		
不 具 合 件 数	25件	事故の有無	無
発 見 の 動 機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車特定整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：販売店を通じて告知する。 ・弊社のインターネットホームページに掲載する。 		

車名	型 式	通 称 名	リコール対象車の車台番号（シリアル番号）の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備考
プジョー	F1ADBA	SPEEDFIGHT 50	VGAF1ADBA0J003999～VGAF1ADBA0J005098 平成31年 4月 ～ 令和元年 11月	24台	
	F2AGJC	SPEEDFIGHT 125	VGAF2AGJCJJ001489～VGAF2AGJCLJ003613 平成30年 3月 ～ 令和元年 11月	112台	
	(計 2 型式)	(計 2 車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成30年 3月 ～ 令和元年 11月	(計 136台)	