

令和 5 年 3 月 1 6 日
自動車局 審査・リコール課

本田技研工業株式会社による自主改善の実施について

本田技研工業株式会社から、補修用部品として販売したコンビネーションメータアップケースを装着した車両において、不具合があることが判明したため、下記のとおり自主改善を実施する旨報告がありましたのでお知らせします。

記

自主改善開始日	令和 5 年 3 月 1 7 日 (金)
不 具 合 の 内 容	補修用部品として販売したコンビネーションメータのアップケースにおいて、適用指示が不適切なため、ABS 警告灯及びH I S S (盗難防止装置) 表示灯の点灯時に視認できない。
自 主 改 善 の 内 容	全車両、コンビネーションメータのアップケースを正規品と交換する。
不 具 合 件 数	0 件
事 故 の 有 無	無し
使用者に周知 させるための 措置	<ul style="list-style-type: none">・販売店を通じて使用者が判明したものは、ダイレクトメール等で通知する。・インターネットホームページに掲載する。・自動車特定整備事業者等：日整連発行の機関誌に掲載する。

自主改善対象部品

部品 名称	部品番号	自主改善対象部品の出荷期間	自主改善 対象数	備考
アップケース	37610-MKF-A21	令和 2 年 10 月 5 日 ～令和 4 年 11 月 9 日	13 個	ホンダ CBR600RR 用
		合計	13 個	

【問い合わせ先】

本田技研工業株式会社 お客様相談センター
電話番号：0120-086819国土交通省自動車局審査・リコール課
リコール監理室 小出・佐々木
電話 03-5253-8111(代表)(内線 42361)