

連絡先:自動車局 審査・リコール課 リコール監理室
 TEL:03-5253-8111 内線42361
 アドレス:http://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日 令和5年4月3日

リコール届出番号	5301	リコール開始日	令和5年4月3日
届出者の氏名又は名称	東邦車輛株式会社 問合せ先:品質管理部 取締役社長 辻 和弘 電話0276-99-1010		
不具合の部位(部品名)	クランピングプレート		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	リフトアクスル機能付きトレーラにおいて、リフト装置のリフト用エアスプリングを固定しているクランピングプレートの強度不足により折損し、リフト装置の部品が脱落する恐れがある。		
改善措置の内容	全車両に対し、クランピングプレートを強化型に交換する。		
不具合件数	3件	事故の有無	なし
発見の動機	市場情報による。		
自動車使用者及び自動車特定整備事業者等に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者:ダイレクトメールまたは直接訪問等で通知する。 ・自動車特定整備事業者:使用者を全て把握しているため周知のための措置はとらない。 ・改善実施済車には、製造銘板付近に識別の緑色丸ステッカーを貼付する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
東邦	TC25F9N2S	—	TC25F9N2S-G506~TC25F9N2S-G510 2022年3月9日~2022年6月27日	5	
東邦	TC28H8B2	東邦 TC28H8B2	TC28H8B2-88524~TC28H8B2-88680 2022年5月10日~2022年6月8日	27	
東邦	TC29G0N2S	—	TC29G0N2S-G531~TC29G0N2S-G533 2021年10月22日	3	
東邦	TC29H6N2S	—	TC29H6N2S-G516~TC29H6N2S-G517 2022年2月22日	2	
東邦	TC30H8N2S	—	TC30H8N2S-G501 2021年7月16日	1	
東邦	TC31F5N3S	—	TC31F5N3S-G501~TC31F5N3S-G505 2021年8月26日~2022年4月22日	5	
東邦	TC31F6N3S	—	TC31F6N3S-G501~TC31F6N3S-G510 2020年11月12日~2022年3月26日	10	

東邦	TC32F5N3S	—	TC32F5N3S-G505～TC32F5N3S-G506 2021年6月16日～2022年4月22日	2	
東邦	TC32F6N3S	—	TC32F6N3S-G511 2022年5月11日	1	
東邦	TC33F5N3S	—	TC33F5N3S-G504 2022年2月26日	1	
東邦	TC34F5N3S	—	TC34F5N3S-G506、TC34F5N3S-G507 2020年12月18日～12月22日	2	
東邦	TC35F6N3S	—	TC35F6N3S-G501～TC35F6N3S-G509 2021年6月29日～2022年3月22日	9	
東邦	TC36G3N3S	—	TC36G3N3S-G504～TC36G3N3S-G506 2022年4月22日	3	
東邦	TC36G7N3S	—	TC36G7N3S-G513～TC36G7N3S-G522 2020年12月22日～2022年7月5日	9	
東邦	TC36G8N3S	—	TC36G8N3S-G512～TC36G8N3S-G514 2022年2月16日～2022年3月29日	3	
東邦	TC36G9N3S	—	TC36G9N3S-G502 2021年12月17日	1	
東邦	TC36H1C33	東邦 TC36H1C33	TC36H1C33-88068 2021年11月29日	1	
東邦	TC36H1C34	東邦 TC36H1C34	TC36H1C34-89195、TC36H1C34-89585 2020年10月29日～2022年7月26日	2	
東邦	TC36H1N3	東邦 TC36H1N3	TC36H1N3-88118～TC36H1N3-88218 2020年10月29日～2022年7月1日	74	
東邦	TC36H1N3S	—	TC36H1N3S-G511～TC36H1N3S-G515 2021年6月18日～2022年7月1日	5	
東邦	TE36H2C3	東邦 TE36H2C3	TE36H2C3-88170～TE36H2C3-88250 2020年10月29日～2022年3月30日	20	
東邦	TE36H8N3S	—	TE36H8N3S-G501～TE36H8N3S-G504 2022年4月25日～2022年5月13日	4	
東邦	TF26E5N2S	—	TF26E5N2S-G501～TF26E5N2S-G503 2022年3月30日～2022年10月15日	3	
東邦	TF28H7B2	東邦TF28H7B2	TF28H7B2-88431～TF28H7B2-88474 2021年10月27日～2022年4月18日	11	
東邦	TF28H8C21	東邦 TF28H8C21	TF28H8C21-88011～TF28H8C21-88059 2020年10月30日～2022年11月9日	29	
東邦	TF31K1C2	東邦 TF31K1C2	TF31K1C2-88011 2021年4月8日	1	
東邦	TF36E8N3S	—	TF36E8N3S-G501 2022年3月8日	1	
東邦	TF36F0N3S	—	TF36F0N3S-G501～TF36F0N3S-G503 2022年4月22日～2022年7月16日	3	
東邦	TF36G0N3S	—	TF36G0N3S-G506～TF36G0N3S-G507 2021年6月9日	2	
東邦	TF36G4N3S	—	TF36G4N3S-G503 2021年11月15日	1	

東邦	TF36G8N3S	—	TF36G8N3S-G509 2021年6月19日	1	
東邦	TF36H0N3S	—	TF36H0N3S-G506 2021年7月1日	1	
東邦	TF36H2C3	東邦TF36H2C3	TF36H2C3-90324～TF36H2C3-91669 2020年11月11日～2023年3月10日	303	
東邦	TF36H2N3S	—	TF36H2N3S-G547～TF36H2N3S-G558 2022年3月19日～2022年5月27日	9	
東邦	TF36H3N3S	—	TF36H3N3S-G503 2021年11月18日	1	
東邦	TF36H5N3S	—	TF36H5N3S-G502、TF36H5N3S-G503 2022年2月18日	2	
東邦	TF36H8N3S	—	TF36H8N3S-G503 2022年4月8日	1	
東邦	TH28H7B2	東邦 TH28H7B2	TH28H7B2-88198～TH28H7B2-88259 2021年3月26日～2021年9月24日	6	
東邦	TH28H7N2	東邦 TH28H7N2	TH28H7N2-88183～TH28H7N2-88192 2021年5月27日～2022年4月18日	8	
東邦	TH30H4N2S	—	TH30H4N2S-G523～TH30H4N2S-G528 2021年11月1日～2021年12月20日	6	
東邦	TH30H8N2S	—	TH30H8N2S-G527～TH30H8N2S-G546 2020年10月3日～2022年7月8日	20	
東邦	TH31J7N2S	—	TH31J7N2S-G537～TH31J7N2S-G542 2022年4月8日～2022年12月2日	6	
東邦	TH36H1N3S	—	TH36H1N3S-G512～TH36H1N3S-G518 2021年2月16日～2021年5月17日	4	
東邦	TH36H4N3S	—	TH36H4N3S-G501 2021年10月1日	1	
東邦	TH36H5N3S	—	TH36H5N3S-G501 2022年8月29日	1	
東邦	TH36H8N3S	—	TH36H8N3S-G507～TH36H8N3S-G511 2020年11月30日～2021年4月17日	3	
東邦	TJ36H2N3S	—	TJ36H2N3S-G502 2021年12月6日	1	
東邦	TT24F2N2S	—	TT24F2N2S-G648～TT24F2N2S-G671 2021年6月11日～2022年7月29日	23	
東邦	TT24F5N2S	—	TT24F5N2S-G513 2022年5月10日	1	
東邦	TT26F4N2S	—	TT26F4N2S-G535～TT26F4N2S-G537 2021年9月27日～2022年8月24日	3	
東邦	TT28J9C2	東邦 TT28J9C2	TT28J9C2-88108～TT28J9C2-88154 2021年6月10日～2022年9月26日	36	
東邦	TT30G6N2S	—	TT30G6N2S-G501～TT30G6N2S-503 2021年11月5日～2022年3月10日	3	
フルハーフ	DNPTE241A	フルハーフ DNPTE241A	DNPTE241A-88001～DNPTE241A-88026 2020年5月20日～2022年2月10日	23	

フルハーフ	DNPTF341A	フルハーフ DNPTF341A	DNPTF341A-88001～DNPTF341A-88022 2020年8月21日～2021年8月27日	22	
	(計54型式)	(計54車種)	(製作期間全体の範囲) 2020年5月20日～2023年3月10日	計726台	

【注意事項】リコール対象車のシリアル番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。