

連絡先：自動車局 審査・リコール課 リコール監理室
 TEL：03-5253-8111 内線42361
 アドレス： <http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日：令和5年4月5日

リコール届出番号	5302	リコール開始日	令和5年4月5日
届出者の氏名又は名称	ヤマハ発動機株式会社 代表取締役社長 日高 祥博 問い合わせ先：カスタムコミュニケーションセンター 0120-090-819		
不具合の部位（部品名）	サイレン		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	警察車において、右側サイレン内の電気配線の接続部の図面指示が不適切なため、当該電気配線が逆接続されている。そのため、サイレンの音量が保安基準を満足しないおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、右側のサイレンを正規品に交換する。		
不具合件数	0件	事故の有無	なし
発見の動機	部品メーカーからの情報による。		
自動車使用者及び自動車特定整備事業者等に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：電話または訪問で通知する。 ・自動車特定整備事業者等：使用者を全て把握しているため、周知のための措置はとらない。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号（シリアル番号）の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
ヤマハ	2BL-RP25J	「FJR1300AP」	RP25J-000120～RP25J-000245 令和元年10月29日～令和3年12月28日	126台	
	(計1型式)	(計1車種)	(製作期間の全体の範囲) 令和元年10月29日～令和3年12月28日	(計126台)	

交換修理部品が組付けられた車両の範囲

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号（シリアル番号）の範囲	リコール対象車の台数	備考
ヤマハ	2BL-RP25J	「FJR1300AP」	RP25J-000080～RP25J-000113	2台	
				(計2台)	