

連絡先 自動車局 審査・リコール課  
 リコール監理室  
 TEL 03-5253-8111 内線42361  
 アドレス : <http://www.mlit.go.jp>

## リコール届出一覧表

リコール届出日：令和5年4月6日

リコール届出番号	5299	リコール開始日	令和5年4月7日
届出者の氏名又は名称	ダイハツ工業株式会社 取締役社長 奥平 総一郎 問い合わせ先:ダイハツお客様コールセンター TEL 0800-500-0182		
不具合の部位(部品名)	操縦装置(メータパネル)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	MT(手動変速仕様)車において、メータパネルの設計が不適切なため、走行用前照灯(ハイビーム)の自動制御状態を運転者に表示する装置が備えられていない。そのため、保安基準第32条(前照灯等の基準)に適合しない。		
改善措置の内容	全車両、コンビネーションメータを対策品と交換する。		
不具合件数	0件	事故の有無	なし
発見の動機	社内情報による。		
自動車使用者及び自動車特定整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> <li>・使用者:ダイレクトメール等で通知する。</li> <li>・自動車特定整備事業者:日整連発行の機関誌に掲載する。</li> <li>・各社のインターネットホームページに掲載する。</li> </ul>		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
ダイハツ	3BD-S700V	「ハイゼット」	S700V-0000076～S700V-0061299 令和3年12月3日～令和5年1月17日	1,741	手動変速仕様車
	3BD-S710V		S710V-0000106～S710V-0042729 令和3年12月3日～令和5年1月17日	2,823	
	3BD-S700W	「ハイゼット デッキバン」	S700W-0000058～S700W-0001520 令和3年12月7日～令和4年12月20日	48	
	3BD-S710W		S710W-0000072～S710W-0003506 令和3年12月6日～令和5年1月16日	167	
スバル	3BD-S700B	「サンバー」	S700B-0000055～S700B-0002063 令和3年12月13日～令和5年1月10日	181	
	3BD-S710B		S710B-0000054～S710B-0002655 令和3年12月13日～令和5年1月9日	444	
トヨタ	3BD-S700M	「ピクシス バン」	S700M-0000067～S700M-0004971 令和3年12月14日～令和5年1月10日	207	
	3BD-S710M		S710M-0000060～S710M-0003114 令和3年12月8日～令和5年1月14日	276	
	(計8型式)	(計4車種)	(製作期間の全体の範囲) 令和3年12月3日～令和5年1月17日	(計 5,887 台)	