


改善箇所説明図③



注：□ は交換部品を示す。

スチール製ディスクホイールにおいて、プレス設備の管理が不適切なため、ディスクが形状不良となり、リムとの溶接強度が不足しているものがある。そのため、溶接部に亀裂が生じ、最悪の場合、ディスクホイールが破損するおそれがある。

改善の内容

全車両、ディスクホイールの製造番号を点検し、該当する場合は良品と交換する。

識別：改善済車両には、車台番号打刻位置の左側に黄色ペイントを塗布する。