

## 改善箇所説明図



注：  は、交換する部品を示す。

三角停止表示板において、製造管理が不適切なため、反射性の技術基準を満たさないおそれがある。

### 改善の内容

全車両、三角停止表示板の部品番号を確認し、該当するものは良品と交換する。

識別：「68I9」と記入したキャンペーンステッカーを車両に貼付する。