


## 改善箇所説明図



### 基準不適合発生箇所

コンビネーションメータにおいて、メモリ制御プログラムの一部が不適切なため、グラフィックデータのメモリの一部を使用した場合に読み込み不可となる場合がある。この場合、次回走行時にメータが表示と非表示を繰り返し、速度計や各種警告灯など運転に必要な情報が確認できなくなるおそれがある。

### 改善の内容

全車両、当該コンビネーションメータのプログラムを修正する。

識別：改善済車両は、ナビゲーションディスプレイの設定画面に表示されるプログラムのバージョン部番 上5桁が「24809」以外であることにより識別する。

注：  は、プログラム修正部品を示す。

備考：一定の期間、無線で対策ソフトウェアを配信し、ナビゲーションディスプレイにて案内することで使用者・所有者にて書き換えを行う。なお前述によらない場合は、販売店にて対応する。