

連絡先 自動車局 審査・リコール課
 リコール監理室
 TEL 03-5253-8111 内線 42361
 アドレス : <http://www.mlit.go.jp>

改善対策届出一覧表

改善対策届出日：令和5年 4月18日

改善対策届出番号	663	改善対策開始日	令和5年 4月19日
届出者の氏名又は名称	日野自動車株式会社 代表取締役社長 小木曾 聡 問い合わせ先：お客様相談窓口 TEL 0120-106558		
不具合の部位（部品名）	その他（アウトサイドグリップ）		
不具合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	キャブの左右側面に取り付けられているアウトサイドグリップにおいて、材質が不適切なため、使用過程でグリップのコーナー部に亀裂が入るものがある。そのため、荷台へ移動しようと当該グリップに手をかけた際にグリップが破損し、転倒するおそれがある。		
改善対策の内容	グリップ装着車は、当該グリップを対策品と交換する。		
不具合件数	2件	事故の有無	人身1件
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車特定整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：ダイレクトメールまたは直接訪問等で通知する。 ・自動車特定整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・弊社のインターネットホームページに掲載する。 		

車名	型式	通称名	改善対策対象車の車台番号の範囲及び製作期間	改善対策対象車の台数	備考
日野	LDG-FR1EXBA	「日野プロフィ」	FR1EXB-10015～FR1EXB-11447 平成22年6月21日～平成23年8月30日	107	
	LDG-FR1EXBG				
	LDG-FR1EXBJ				
	LKG-FR1EXBA				
	LKG-FR1EXBG				
	LKG-FR1EXBJ				
	LKG-FR1AKAA		FR1AKA-10019～FR1AKA-10039 平成22年11月8日～平成23年8月3日	12	
	BDG-FR1AKXA		FR1AKX-12003～FR1AKX-12024 平成21年5月19日～平成22年3月10日	10	
	LDG-FR1APBA		FR1APB-10016～FR1APB-10191 平成22年9月16日～平成23年7月31日	52	
	LKG-FR1APBA				
LKG-FR1APBG					
BDG-FR1APYA	FR1APY-10222～FR1APY-12221 平成20年6月30日～平成22年7月20日	47			
BKG-FR1APYA					
BKG-FR1APYG					

車名	型式	通称名	改善対策対象車の車台番号 の範囲及び製作期間	改善対策 対象車の台数	備考
日野	LDG-FR1ASBA LKG-FR1ASBA	「日野プロフィア」	FR1ASB-10018～FR1ASB-10027 平成22年11月25日～平成23年7月19日	5	
	BKG-FR1ASYA		FR1ASY-12002～FR1ASY-12016 平成21年7月29日～平成22年5月25日	4	
	LKG-FR1AUBA		FR1AUB-10019 平成23年5月12日	1	
	BKG-FR1AUYA		FR1AUY-12001 平成21年6月9日	1	
	LDG-FR1AXB LDG-FR1AXBG LKG-FR1AXBG		FR1AXB-10017～FR1AXB-10112 平成22年10月4日～平成23年7月17日	14	
	BDG-FR1AXYA BDG-FR1AXYG BKG-FR1AXYG		FR1AXY-10015～FR1AXY-12126 平成19年6月27日～平成22年7月9日	26	
	LDG-FR1EPBA LKG-FR1EPBA		FR1EPB-10015～FR1EPB-10079 平成22年7月9日～平成23年8月30日	18	
	KS-FR1EPWA PK-FR1EPWA		FR1EPW-10237～FR1EPW-10413 平成17年1月13日～平成18年1月31日	5	
	ADG-FR1EPYA BDG-FR1EPYA		FR1EPY-10154～FR1EPY-12072 平成18年8月25日～平成22年6月9日	23	
	BDG-FR1ESYA		FR1ESY-12005～FR1ESY-12008 平成22年1月27日～平成22年3月19日	2	
	LDG-FR1EUBA		FR1EUB-10022～FR1EUB-10023 平成23年6月16日～平成23年7月25日	2	
	BDG-FR1EUYA		FR1EUY-12002～FR1EUY-12006 平成21年6月25日～平成22年3月10日	2	
	KS-FR1EXWA KS-FR1EXWG KS-FR1EXWJ PK-FR1EXWA PK-FR1EXWG		FR1EXW-10352～FR1EXW-14588 平成15年12月22日～平成18年2月1日	19	
	ADG-FR1EXYG ADG-FR1EXYJ BDG-FR1EXYA BDG-FR1EXYG BKG-FR1EXYG		FR1EXY-10081～FR1EXY-18507 平成18年2月9日～平成22年6月25日	32	
	LDG-FR1EZBG LKG-FR1EZBG		FR1EZB-10031～FR1EZB-10238 平成22年8月31日～平成23年6月27日	2	

車名	型式	通称名	改善対策対象車の車台番号 の範囲及び製作期間	改善対策 対象車の台数	備考
日野	KS-FR1EZWG PK-FR1EZWG PK-FR1EZWJ	「日野プロフィア」	FR1EZW-10092～FR1EZW-12489 平成15年11月18日～平成18年1月24日	8	
	ADG-FR1EZYG BDG-FR1EZYG BKG-FR1EZYG BKG-FR1EZYJ		FR1EZY-10021～FR1EZY-13388 平成18年2月8日～平成22年4月22日	11	
	KS-FR2PKJA		FR2PKJ-10045～FR2PKJ-10192 平成16年5月25日～平成18年1月27日	2	
	KS-FR2PPWA PK-FR2PPWA		FR2PPW-10051～FR2PPW-10582 平成16年3月23日～平成19年5月7日	3	
	KS-FR2PXWG		FR2PXW-10058 平成16年12月2日	1	
	LKG-FH1AGAA		FH1AGA-10015～FH1AGA-10018 平成23年2月8日～平成23年7月10日	4	
	BDG-FH1AGXA		FH1AGX-12003 平成21年8月17日	1	
	LKG-FH1AHAA		FH1AHA-10030 平成23年7月18日	1	
	LKG-FH1ALAA		FH1ALA-10071 平成23年6月29日	1	
	BDG-FH1ALXA		FH1ALX-10061～FH1ALX-12021 平成20年6月27日～平成21年8月5日	2	
	BDG-FH1ARXA		FH1ARX-12009～FH1ARX-12019 平成21年11月13日～平成22年7月20日	2	
	LKG-FH1AVAA		FH1AVA-10015～FH1AVA-10017 平成23年1月21日～平成23年1月24日	3	
	BDG-FH1AVXA		FH1AVX-12002～FH1AVX-12005 平成22年1月15日～平成22年4月5日	2	
	KS-FH2PHJA		FH2PHJ-10024 平成16年6月25日	1	
	KS-FH2PLJA		FH2PLJ-10085 平成17年9月6日	1	
	BKG-FN1AWXG		FN1AWX-13130 平成21年10月13日	1	
	ADG-FN1EWXA		FN1EWX-10070 平成18年7月31日	1	
LDG-FN1EYBG	FN1EYB-10018 平成22年12月6日	1			

車名	型式	通称名	改善対策対象車の車台番号 の範囲及び製作期間	改善対策 対象車の台数	備考
日野	LDG-FQ1ARBA	「日野プロフィア」	FQ1ARB-10031 平成23年6月10日	1	
	BDG-FQ1ERYA		FQ1ERY-12003～FQ1ERY-12016 平成21年8月21日～平成21年12月3日	4	
	LDG-FQ1EWBG LKG-FQ1EWBG		FQ1EWB-10033～FQ1EWB-10080 平成22年10月25日～平成23年2月28日	6	
	BDG-FQ1EWYG BDG-FQ1EWYJ		FQ1EWY-12007～FQ1EWY-12125 平成21年7月3日～平成22年6月25日	8	
	LKG-FS1AKAA		FS1AKA-10075 平成23年1月28日	1	
	LDG-FS1ARBA		FS1ARB-10018 平成22年12月22日	1	
	LDG-FS1EKAA LKG-FS1EKAA		FS1EKA-10034～FS1EKA-10354 平成22年8月28日～平成23年8月31日	21	
	KS-FS1EKJA PK-FS1EKJA		FS1EKJ-10547～FS1EKJ-11727 平成16年6月24日～平成18年1月31日	17	
	ADG-FS1EKXA BDG-FS1EKXA		FS1EKX-10015～FS1EKX-13360 平成17年12月12日～平成22年6月30日	29	
	LDG-FS1EPBA LKG-FS1EPBA		FS1EPB-10049～FS1EPB-10122 平成22年8月25日～平成23年8月30日	3	
	KS-FS1EPWA PK-FS1EPWA		FS1EPW-10194～FS1EPW-10492 平成16年8月26日～平成18年2月3日	8	
	BDG-FS1EPYA		FS1EPY-12058～FS1EPY-12118 平成21年9月30日～平成22年5月31日	3	
	LDG-FS1ERBA LKG-FS1ERBA		FS1ERB-10022～FS1ERB-10123 平成22年8月31日～平成23年8月31日	5	
	KS-FS1ERWA		FS1ERW-10023～FS1ERW-10138 平成15年11月8日～平成16年6月24日	2	
	BDG-FS1ERYA		FS1ERY-10373～FS1ERY-12037 平成20年2月7日～平成21年9月29日	3	
	PK-FS1EUWA		FS1EUW-10029 平成16年8月30日	1	
	BDG-FS1EUYA		FS1EUY-10038 平成20年2月28日	1	
	LDG-FS1EWBA		FS1EWB-10082 平成23年1月28日	1	
	KS-FS1EWWA		FS1EWW-10563～FS1EWW-10705 平成17年8月30日～平成18年1月10日	3	

車名	型式	通称名	改善対策対象車の車台番号 の範囲及び製作期間	改善対策 対象車の台数	備考
日野	ADG-FS1EWYA BDG-FS1EWYA BKG-FS1EWYG	「日野プロフィア」	FS1EWY-10235～FS1EWY-12172 平成18年8月30日～平成22年4月27日	4	
	LKG-FS1EZBA LKG-FS1EZBG		FS1EZB-10060～FS1EZB-10074 平成23年6月30日～平成23年8月30日	3	
	KS-FS1EZWG		FS1EZW-10435 平成18年2月3日	1	
	ADG-FS1EZYA BDG-FS1EZYG		FS1EZY-10113～FS1EZY-12054 平成18年8月24日～平成22年5月26日	2	
	KS-FS2PKJA PK-FS2PKJA		FS2PKJ-10559～FS2PKJ-10770 平成17年8月29日～平成18年1月18日	3	
	LDG-FW1AXBG LKG-FW1AXBG		FW1AXB-10020～FW1AXB-10053 平成22年12月13日～平成23年5月31日	2	
	BKG-FW1AXYG		FW1AXY-10016～FW1AXY-10025 平成19年8月29日～平成20年3月24日	2	
	BDG-FW1ETYA		FW1ETY-10037 平成20年10月23日	1	
	KS-FW1EWWA		FW1EWW-10042 平成16年3月19日	1	
	BDG-FW1EWYA		FW1EWY-10195～FW1EWY-12032 平成20年6月24日～平成22年4月22日	2	
	LDG-FW1EXBG LKG-FW1EXBG LKG-FW1EXBJ		FW1EXB-10019～FW1EXB-11763 平成22年6月28日～平成23年7月30日	12	
	KS-FW1EXJG		FW1EXJ-10084 平成17年12月27日	1	
	KS-FW1EXWG KS-FW1EXWJ PK-FW1EXWG		FW1EXW-10396～FW1EXW-15546 平成15年12月22日～平成18年2月6日	24	
	ADG-FW1EXYG ADG-FW1EXYJ BDG-FW1EXYG BDG-FW1EXYJ BKG-FW1EXYG BKG-FW1EXYJ		FW1EXY-11251～FW1EXY-19449 平成18年8月31日～平成22年6月30日	17	
	BKG-FW1EYYG		FW1EYY-12012～FW1EYY-12103 平成21年9月24日～平成22年6月29日	3	
LDG-GN1APBA	GN1APB-10095～GN1APB-10144 平成23年1月29日～平成23年5月28日	2			

車名	型式	通称名	改善対策対象車の車台番号 の範囲及び製作期間	改善対策 対象車の台数	備考
日野	BDG-GN1APYA BDG-GN1APYG	「日野プロフィア」	GN1APY-10376～GN1APY-12187 平成20年7月30日～平成22年3月30日	8	
	KS-GN2PPWA		GN2PPW-10143 平成16年6月12日	1	
	PK-GN2PUWA		GN2PUW-10076 平成18年8月24日	1	
	BDG-SH1ALXG		SH1ALX-12005 平成22年5月29日	1	
	LKG-SH1EDAG		SH1EDA-10049～SH1EDA-10920 平成22年8月25日～平成23年8月30日	6	
	KS-SH1EDJG KS-SH1EDJJ PK-SH1EDJG PK-SH1EDJJ		SH1EDJ-10001～SH1EDJ-14773 平成15年11月28日～平成18年2月2日	24	
	ADG-SH1EDXG BDG-SH1EDXG BKG-SH1EDXG		SH1EDX-11306～SH1EDX-16800 平成18年8月31日～平成22年6月17日	32	
	LKG-SH1EEAG		SH1EEA-10016～SH1EEA-10029 平成22年8月27日～平成23年1月31日	2	
	KS-SH1EFJG		SH1EFJ-10034～SH1EFJ-10181 平成16年3月10日～平成18年1月19日	2	
	LKG-SH1EGAG		SH1EGA-10025～SH1EGA-10106 平成22年10月29日～平成23年6月29日	4	
	KS-SH1EGJG		SH1EGJ-10242 平成16年8月27日	1	
	ADG-SH1EGXG BDG-SH1EGXG BKG-SH1EGXG		SH1EGX-10188～SH1EGX-10692 平成18年8月29日～平成20年8月28日	8	
	KS-SH2PLJG		SH2PLJ-10057 平成16年12月13日	1	
	LDG-SS1EKAA LDG-SS1EKAG		SS1EKA-10050～SS1EKA-10121 平成23年1月28日～平成23年6月30日	7	
	KS-SS1EKJA PK-SS1EKJA		SS1EKJ-10116～SS1EKJ-10634 平成16年8月26日～平成18年2月2日	11	
	ADG-SS1EKXA BDG-SS1EKXA		SS1EKX-10235～SS1EKX-12072 平成18年8月29日～平成22年6月29日	7	
(計155型式)	(計1車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成15年11月8日～平成23年8月31日	(計744台)		

【注意事項】改善対策対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。

交換修理用部品として出荷し、組み付けられた可能性がある車両の範囲

車名	型式	通称名	組付けられた可能性のある 車台番号の範囲	対象車の 台数	備考
日野	PK-FH2PHJA	「日野プロフィア」	FH2PHJ-10077 平成 18 年 6 月 28 日	1	
	ADG-FN1EWYA		FN1EWY-10017 平成 18 年 6 月 15 日	1	
	BDG-FR1AKXA		FR1AKX-10015 平成 19 年 7 月 5 日	1	
	QKG-FR1APBA		FR1APB-10382 平成 24 年 6 月 13 日	1	
	BKG-FR1APYA		FR1APY-10330～FR1APY-12098 平成 21 年 1 月 27 日～平成 21 年 11 月 28 日	2	
	BDG-FR1AXYG		FR1AXY-12074～FR1AXY-12075 平成 22 年 2 月 11 日～平成 22 年 2 月 12 日	2	
	LDG-FR1EPBA LKG-FR1EPBA		FR1EPB-10027～FR1EPB-10059 平成 22 年 10 月 5 日～平成 23 年 6 月 8 日	2	
	PK-FR1EPWA		FR1EPW-10240 平成 17 年 1 月 19 日	1	
	BDG-FR1EPYA		FR1EPY-10376 平成 20 年 5 月 6 日	1	
	PK-FR1EUWA		FR1EUW-10100 平成 18 年 1 月 7 日	1	
	QKG-FR1EXBA		FR1EXB-12377～FR1EXB-12402 平成 24 年 4 月 19 日～平成 24 年 4 月 26 日	2	
	QPG-FR1EXEG		FR1EXE-16190 平成 29 年 1 月 31 日	1	
	KS-FR1EXWA KS-FR1EXWG PK-FR1EXWG		FR1EXW-12364～FR1EXW-13860 平成 17 年 2 月 14 日～平成 17 年 11 月 2 日	3	
	ADG-FR1EXYA ADG-FR1EXYG BDG-FR1EXYG BKG-FR1EXYG		FR1EXY-10140～FR1EXY-17649 平成 18 年 2 月 16 日～平成 22 年 1 月 11 日	10	
	LKG-FR1EZBJ		FR1EZB-10228 平成 23 年 6 月 14 日	1	
	KS-FR1EZWG PK-FR1EZWG		FR1EZW-10681～FR1EZW-12513 平成 16 年 4 月 9 日～平成 18 年 1 月 31 日	3	
ADG-FR1EZYG	FR1EZY-10027～FR1EZY-10380 平成 18 年 2 月 8 日～平成 18 年 7 月 28 日	3			

車名	型式	通称名	組付けられた可能性のある 車台番号の範囲	対象車の 台数	備考
日野	LKG-FS1AKAA QKG-FS1AKAA	「日野プロフィ」	FS1AKA-10259～FS1AKA-11240 平成23年9月27日～平成25年6月14日	3	
	BDG-FS1AKXA		FS1AKX-10322～FS1AKX-12064 平成20年3月19日～平成21年12月1日	4	
	BDG-FS1APYA		FS1APY-10017～FS1APY-10019 平成19年9月24日～平成19年9月25日	3	
	LKG-FS1EKAA QKG-FS1EKAA		FS1EKA-10546～FS1EKA-12207 平成24年2月24日～平成25年9月4日	6	
	KS-FS1EKJA		FS1EKJ-10264～FS1EKJ-11352 平成16年2月18日～平成17年9月16日	3	
	ADG-FS1EKXA BDG-FS1EKXA		FS1EKX-10058～FS1EKX-13127 平成18年2月16日～平成21年10月15日	11	
	QKG-FS1EPBA		FS1EPB-10332 平成24年10月23日	1	
	ADG-FS1EPYA		FS1EPY-10023～FS1EPY-10138 平成18年2月16日～平成18年10月12日	4	
	BDG-FS1ERYA		FS1ERY-10297 平成19年7月20日	1	
	BDG-FS1EUYA		FS1EUY-10033 平成19年8月1日	1	
	KS-FS1EWWA KS-FS1EWWG		FS1EWW-10048～FS1EWW-10390 平成15年12月12日～平成17年2月12日	2	
	ADG-FS1EWYA BDG-FS1EWYA BDG-FS1EWYG		FS1EWY-10259～FS1EWY-10811 平成18年10月24日～平成20年8月9日	3	
	KS-FS1EZWA		FS1EZW-10381 平成17年10月27日	1	
	KS-FS2PKJA PK-FS2PKJA		FS2PKJ-10438～FS2PKJ-11178 平成17年5月25日～平成19年2月21日	11	
	ADG-FW1EWYA		FW1EWY-10040 平成18年6月5日	1	
	QKG-FW1EXBG QKG-FW1EXBJ		FW1EXB-13369～FW1EXB-16216 平成24年5月15日～平成25年11月6日	2	
	QPG-FW1EXEJ		FW1EXE-21626 平成29年4月13日	1	
	KS-FW1EXWG PK-FW1EXWG PK-FW1EXWJ		FW1EXW-12868～FW1EXW-15269 平成17年1月20日～平成18年1月11日	6	

車名	型式	通称名	組付けられた可能性のある 車台番号の範囲	対象車の 台数	備考
日野	ADG-FW1EXYG BKG-FW1EXYG BKG-FW1EXYJ	「日野プロフィア」	FW1EXY-10937～FW1EXY-18597 平成18年7月14日～平成22年2月9日	5	
	BDG-GN1APYA BDG-GN1APYG		GN1APY-10029～GN1APY-10232 平成19年6月6日～平成20年1月14日	3	
	LKG-SH1EDAG QKG-SH1EDAG		SH1EDA-10335～SH1EDA-13202 平成23年2月12日～平成26年1月16日	5	
	KS-SH1EDJG PK-SH1EDJG		SH1EDJ-10698～SH1EDJ-13579 平成16年3月23日～平成17年8月29日	7	
	ADG-SH1EDXG BDG-SH1EDXG BKG-SH1EDXG BKG-SH1EDXJ		SH1EDX-10642～SH1EDX-16673 平成18年6月8日～平成22年5月18日	12	
	PK-SH1EFJG		SH1EFJ-10177 平成18年1月11日	1	
	ADG-SH1EGXG BKG-SH1EGXG		SH1EGX-10141～SH1EGX-10505 平成18年7月19日～平成19年10月18日	2	
	LDG-SS1EKAA		SS1EKA-10034 平成22年12月2日	1	
	KS-SS1EKJA		SS1EKJ-10067～SS1EKJ-10632 平成16年7月9日～平成18年2月2日	3	
	BDG-SS1EKXA		SS1EKX-10864 平成20年12月4日	1	
				(計140台)	

交換修理用部品が組み付けられた車両は、同様の改善を実施する。

交換修理用部品として出荷し、組み付けられた車両が特定できないもの

対象の製品名	部品番号	対象部品の出荷期間	対象部品数	備考
アウトサイドグリップ	S7601E0010	平成15年11月5日～令和2年2月14日	2,906	
	S7601E0012			
			(計2,906個)	

交換修理用部品が組み付けられた車両は、同様の改善を実施する。

(備考) 本届出は、令和2年2月14日付け届出番号「590」にて改善対策の届出をおこなったものであるが、対象の特定に一部誤りがあったため、対象を追加し、新たに届出するものである。