

連絡先	自動車局審査・リコール課 リコール監理室 TEL:03-5253-8111 内線 42361
アドレス	http://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日 令和5年4月26日

リコール届出番号	外-3609	リコール開始日	令和5年4月26日
届出者の氏名又は名称	ニコル・レーシング・ジャパン合同会社 社長兼代表職務執行者 ミヒャエル・ヴィット 製作国 : ドイツ連邦共和国 製作者名: アルピナ・ブルカルト・ボーフェンジーベン社 問い合わせ先: 044-541-3011		
不具合の部位(部品名)	燃料装置(燃料タンク)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	燃料タンク上部に溶接されているカバープレートにおいて、溶接パッドの高さおよび溶接面積が不適切なため、走行振動等により溶接部に影響を受け、亀裂が生じる場合がある。そのままの状態で使用を続けると、亀裂が進展し、亀裂部位から燃料が漏れるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、燃料タンクを対策品に交換する。		
不具合件数	0件	事故の有無	0件
発見の動機	他社からの情報による。		
自動車使用者及び自動車特定整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：ダイレクトメールで通知する。 ・自動車特定整備事業者：対象車両が少数であり、使用者を把握しており連絡が確実に行えるため、日整連の機関紙には掲載しない。 ・弊社ホームページに記載する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備考
BMW アルピナ	ABA-3R30	B3 Biturbo	WAPBF3000GDR30355 ~ WAPBF3000HDR30390 平成28年9月16日 ~ 平成29年1月16日	27	
		B3S Biturbo	WAPBF3000HRR30401 ~ WAPBF3000JRR30468 平成29年7月3日 ~ 平成30年8月21日	49	
		B3 Biturbo Touring	WAPBF3100GER30139 ~ WAPBF3100HER30156 平成28年10月5日 ~ 平成28年12月26日	6	
		B3S Biturbo Touring	WAPBF3100HSR30160 ~ WAPBF3100JSR30195 平成29年8月10日 ~ 平成30年7月30日	13	
		B4 Biturbo Coupe	WAPBF3200GLR30170 ~ WAPBF3200HLR30198 平成28年8月22日 ~ 平成28年12月26日	14	
		B4S Biturbo Coupe	WAPBF3200JVR30211 ~ WAPBF3200JVR30274 平成29年6月9日 ~ 平成30年7月30日	37	
		B4 Biturbo Cabrio	WAPBF3300GNR30193 ~ WAPBF3300HNR30206 平成28年10月5日 ~ 平成28年11月15日	3	

		B4S Biturbo Cabrio	WAPBF3300JXR30216 ~ WAPBF3300JXR30299 平成 29 年 7 月 3 日 ~ 平成 30 年 7 月 30 日	18	
	計 1 型式	計 8 車種	(輸入期間の全体の範囲) 平成 28 年 8 月 22 日 ~ 平成 30 年 8 月 21 日	計 167 台	

(備考)本件は、令和 2 年 9 月 14 日付け届出番号「外-3095」で届出したものですが、さらに対象範囲の拡大が必要であったことが判明したため、追加で届出するものです。

【注意事項】

リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれています。