

少数台数のリコール届出の公表について (令和5年4月分)
------------------------------

リコール対象が少数である100台未満の届出について、令和5年4月は6件の届出がありましたので公表します。

## 1. 届出者：ヤマハモーターエンジニアリング株式会社

届出日	届出番号	車名、型式、通称名等	対象台数	製作期間
4月5日	5303	車名：ヤマハ 型式：2BK-DG31J 通称名：SEROW XT250 (消防活動二輪車)	16	令和元年10月31日～ 令和4年11月3日
不具合の部位等	消防活動二輪車において、右側サイレン内の電気配線の接続部の図面指示が不適切なため、当該電気配線が逆接続されている。そのため、サイレンの音量が保安基準を満足しないおそれがある。			

## 2. 届出者：極東開発工業株式会社

届出日	届出番号	車名、型式、通称名等	対象台数	製作期間
4月6日	5307	車名：日野 型式：2PG-FS1AKGD 通称名：日野 プロフィア 他	26	令和3年8月24日～ 令和4年11月18日
不具合の部位等	大型リヤダンプ耐摩耗鋼板仕様において、設計並びに品質評価が不適切なため、フェンダステー部(不具合箇所①)、泥除けステー部(不具合箇所②)の荷台デッキパネルに亀裂が生じるものがある。また、荷台デッキパネルのクロスメンバ部への図面指示が不適切なため、取付した荷台デッキパネル後部(不具合箇所③)に亀裂が生じるものがある。そのため、そのまま使用を続けると走行振動により亀裂が進行し、最悪の場合、フェンダ及び泥除けが脱落して交通の安全を妨げるおそれがある。			

3. 届出者：住友ナコ フォークリフト株式会社

届出日	届出番号	車名、型式、通称名等	対象台数	製作期間
4月18日	5312	車名：SN 型式：SB3F 通称名：FB35XIII	3	令和2年3月23日～ 令和3年9月16日
不具合の部位等	電気式フォークリフトにおいて、対策品（リコール届出番号5284）のリアタイヤホイール強度が不十分なため、亀裂が発生するものがある。そのため、そのまま使用を続けると、リアタイヤホイールが破損し、最悪の場合、タイヤが脱落する。			

4. 届出者：ケルヒャー ジャパン株式会社

届出日	届出番号	車名、型式、通称名等	対象台数	輸入期間
4月21日	外 3597	車名：MIC 42 型式：- 通称名：MIC 42	5	平成31年2月15日～ 令和3年8月17日
不具合の部位等	かじ取り装置において、ステアリングハンドルのスプライン機構を固定するスプリングピンの強度が不足しているものがある。そのため、そのまま使用を続けると継続的且つ大きな力がかかった際に、ピンが剪断し、最悪の場合、かじ取り操作が不能になるおそれがある。			

5. 届出者：株式会社モリタ

届出日	届出番号	車名、型式、通称名等	対象台数	製作期間
4月21日	5311	車名：トヨタ 型式：3BF-TRY230 通称名：ダイナ	52	令和4年9月27日～ 令和5年2月19日
不具合の部位等	消防ポンプ自動車のプロペラシャフトにおいて、ユニバーサルジョイント部にグリス溝が無い部品を採用していた為、グリスが十分に注入されないものがある。そのため、潤滑不足によりユニバーサルジョイント部が破損し、最悪の場合、プロペラシャフトが脱落して走行不能となるおそれがある。			

6. 届出者：新明和工業株式会社

届出日	届出番号	車名、型式、通称名等	対象台数	製作期間
4月24日	5310	車名：三菱 型式：2KG-FV70HX 通称名：スーパーグレート 他	18	令和3年12月21日～ 令和4年11月9日
不具合の部位等	車体後部にテールランプ保護カバーを備えたダンプ車において、突入防止装置の取付位置が不適切な車両がある。このため突入防止装置の平面部から車体後面までの水平距離が規定値を超え、道路運送車両法の保安基準に適合しない。			

【参考】

●令和5年4月のリコール届出件数

		内 訳	
		対象台数 100 台以上	対象台数 100 台未満
国産車	17(+1)	12(+4)	5(-3)
輸入車	11(-10)	10(+2)	1(-12)
計	28(-9)	22(+6)	6(-15)

※ ( ) 内は、対前年度同月比

●令和5年度のリコール総届出件数及び総対象台数

<速報値>

月	届出件数			対 象 台 数		
	国産車	輸入車	合 計	国産車	輸入車	合 計
4	17(+1)	11(-10)	28(-9)	398,178(-126,249)	51,160(+44,437)	449,338(-81,812)
小計	17(+1)	11(-10)	28(-9)	398,178(-126,249)	51,160(+44,437)	449,338(-81,812)

※ ( ) 内は、対前年度同月比

(問い合わせ先)

国土交通省自動車局審査・リコール課 リコール監理室 千葉・筑紫 電話 03-5253-8111 (代表) (内線 42361)
---