

連絡先 自動車局 審査・リコール課
 リコール監理室
 TEL 03-5253-8111 内線42361
 アドレス : <http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日：令和5年5月26日

リコール届出番号	5321	リコール開始日	令和5年5月26日
届出者の氏名又は名称	ダイハツ工業株式会社 取締役社長 奥平 総一郎 問い合わせ先:お客様コールセンター TEL 0800-500-0182		
不具合の部位(部品名)	燃料装置(燃料ポンプ)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	燃料ポンプのインペラ(樹脂製羽根車)において、成形条件が不適切なため、樹脂密度が低くなって、燃料により膨潤して変形することがある。そのため、インペラがポンプケースと接触して燃料ポンプが作動不良となり、最悪の場合、走行中エンストに至るおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、燃料ポンプを対策品と交換する。		
不具合件数	147件	事故の有無	なし
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車特定整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者:ダイレクトメール等で通知する。 ・自動車特定整備事業者:日整連発行の機関誌に掲載する。 ・各社のインターネットホームページに掲載する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
ダイハツ	DBA-LA150S	「ムーヴ」	LA150S-2016628～LA150S-2029515 令和元年5月9日～令和元年9月2日	12,888	
	DBA-LA160S		LA160S-2003965～LA160S-2007119 令和元年5月9日～令和元年8月30日	3,155	
	DBA-LA250S	「キャスト」	LA250S-0169088～LA250S-0178840 令和元年5月9日～令和元年9月2日	9,753	
	DBA-LA260S		LA260S-0036573～LA260S-0038502 令和元年5月9日～令和元年9月2日	1,930	
	5BA-LA350S	「ミライース」	LA350S-0156760～LA350S-0177337 令和元年5月9日～令和元年8月30日	20,576	
	5BA-LA360S		LA360S-0029924～LA360S-0033743 令和元年5月9日～令和元年9月2日	3,820	
	DBA-LA550S	「ミラトコット」	LA550S-0026559～LA550S-0030325 令和元年5月9日～令和元年9月2日	3,767	
	DBA-LA560S		LA560S-0005111～LA560S-0005812 令和元年5月9日～令和元年8月30日	702	
	DBA-LA600S	「タント」	LA600S-0781186～LA600S-0797988 令和元年5月9日～令和元年6月21日	16,510	
	DBA-LA610S		LA610S-0153034～LA610S-0156244 令和元年5月9日～令和元年6月21日	3,210	

車名	型式	通称名	リコール対象車の 車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の 台数	備考	
ダイハツ	DBA-LA700S	「ウェイク」	LA700S-0139740～LA700S-0145624 令和元年5月9日～令和元年9月3日	5,884		
	DBA-LA710S		LA710S-0028595～LA710S-0029596 令和元年5月9日～令和元年9月3日	1,000		
	HBD-LA700V	「ハイゼット キャディ」	LA700V-0004502～LA700V-0004676 令和元年5月9日～令和元年8月30日	175		
	HBD-LA710V		LA710V-0001173～LA710V-0001237 令和元年5月9日～令和元年8月30日	65		
	5BA-LA800S	「ムーヴ キャンバス」	LA800S-0180467～LA800S-0196275 令和元年5月9日～令和元年9月2日	15,807		
	5BA-LA810S		LA810S-0035343～LA810S-0038498 令和元年5月9日～令和元年9月2日	3,156		
	DBA-LA400K	「コペン」	LA400K-0026746～LA400K-0027898 令和元年5月9日～令和元年9月2日	1,153		
	EBD-S500P	「ハイゼット トラック」	S500P-0100225～S500P-0108264 令和元年5月9日～令和元年9月2日	8,038		
	EBD-S510P		S510P-0270489～S510P-0290401 令和元年5月9日～令和元年9月2日	19,907		
トヨタ	DBA-LA250A	「ピクシス ジョイ」	LA250A-0014271～LA250A-0016146 令和元年5月9日～令和元年9月2日	1,869		
	DBA-LA260A		LA260A-0003537～LA260A-0003953 令和元年5月9日～令和元年8月30日	415		
	5BA-LA350A	「ピクシス エポック」	LA350A-0018126～LA350A-0020808 令和元年5月9日～令和元年9月2日	2,648		
	5BA-LA360A		LA360A-0004578～LA360A-0005286 令和元年5月9日～令和元年9月2日	703		
	DBA-LA700A	「ピクシス メガ」	LA700A-0022393～LA700A-0024634 令和元年5月9日～令和元年9月2日	2,234		
	DBA-LA710A		LA710A-0004682～LA710A-0005117 令和元年5月9日～令和元年9月2日	434		
	EBD-S500U	「ピクシス トラック」	S500U-0005431～S500U-0005879 令和元年5月9日～令和元年9月2日	448		
	EBD-S510U		S510U-0012450～S510U-0013421 令和元年5月9日～令和元年9月2日	968		
スバル	DBA-LA150F	「ステラ」	LA150F-2601503～LA150F-2602754 令和元年5月9日～令和元年9月2日	1,252		
	DBA-LA160F		LA160F-2600697～LA160F-2601345 令和元年5月9日～令和元年8月30日	649		
	5BA-LA350F	「プレオ プラス」	LA350F-0009085～LA350F-0010239 令和元年5月9日～令和元年9月2日	1,155		
	5BA-LA360F		LA360F-0003362～LA360F-0003806 令和元年5月9日～令和元年8月30日	445		
	DBA-LA600F	「シフォン」	LA600F-0010281～LA600F-0010578 令和元年5月9日～令和元年6月20日	295		
	DBA-LA610F		LA610F-0004550～LA610F-0004666 令和元年5月9日～令和元年6月19日	117		

車名	型式	通称名	リコール対象車の 車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の 台数	備考
スバル	EBD-S500J	「サンバー トラック」	S500J-0006238～S500J-0006666 令和元年5月9日～令和元年9月2日	429	
	EBD-S510J		S510J-0027652～S510J-0029138 令和元年5月9日～令和元年9月2日	1,485	
	(計35型式)	(計18車種)	(製作期間の全体の範囲) 令和元年5月9日～令和元年9月3日	(計 147,042 台)	

(備考)本件は、令和3年6月24日付け、届出番号「4978」にてリコール届出を行ったものと同内容であるが、
検証を進めた結果、対象拡大の必要性が判明したため、新たに届出するものである。