

連絡先:	自動車局審査・リコール課 リコール監理室 TEL: 03-5253-8111 内線 42361
アドレス:	http://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日：令和5年6月13日

リコール届出番号	外-3615	リコール開始日	令和5年6月14日			
届出者の氏名又は名称	ジャガー・ランドローバー・ジャパン株式会社 代表取締役 ハンソン・マグナス・ユタカ <table border="1" style="float: right; margin-left: 20px;"> <tr> <td>製作国：英国</td> </tr> <tr> <td>製作者名：ジャガー・ランドローバー・リミテッド</td> </tr> <tr> <td>問い合わせ先： ランドローバーお客様相談室 0120-922-992</td> </tr> </table>			製作国：英国	製作者名：ジャガー・ランドローバー・リミテッド	問い合わせ先： ランドローバーお客様相談室 0120-922-992
製作国：英国						
製作者名：ジャガー・ランドローバー・リミテッド						
問い合わせ先： ランドローバーお客様相談室 0120-922-992						
不具合の部位（部品名）	原動機（冷却水パイプ）					
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	冷却水の循環経路の一部である樹脂製冷却水パイプにおいて、耐熱性が低い材質を選定したため、ウォーターポンプの故障時等、冷却水が循環しない場合、当該パイプが過熱により破損することがある。そのため冷却水が飛散し、最悪の場合、火災が発生するおそれがある。					
改善措置の内容	全車両、当該樹脂製冷却水パイプを対策品に交換する。					
不具合件数	0件	事故の有無	無し			
発見の動機	本国メーカーからの情報による。					
自動車使用者及び自動車特定整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：電話、ダイレクトメールまたは、インカーメッセージで通知する。 ・自動車特定整備事業者：日整連発行の機関誌へ掲載する。 ・弊社ホームページに掲載する。 					

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備考
ランドローバー	5LA-LG2YE	レンジローバー	SALGA2AY3KA548169～SALGA2AY5NA471423 平成31年4月9日～令和4年4月20日	60	
	5LA-LGL2YE		SALGA3AYOKA552069～SALGA3AYOMA443193 令和元年6月21日～令和3年5月5日	10	
	5LA-LW2YC	レンジローバー スポーツ	SALWA2AY2JA161803～SALWA2AY8NA244478 平成30年1月24日～令和4年8月5日	107	
	(計3型式)	(計2車種)	(輸入期間の全体の範囲) 平成30年1月24日～令和4年8月5日	(計177台)	