


## 改善箇所説明図



注：  は点検し、交換が必要なものは良品と交換する部位を示す

スライディングルーフのガラスパネルにおいて、製造管理が不適切なため、接着強度が不十分なものがある。そのため、ガラスパネルに浮きが発生し、最悪の場合、走行風により脱落して、後続車両の妨げになるおそれがある。

### 改善の内容

全車両、スライディングルーフの製造日を確認し、対象の期間であるものはガラスパネルの接着強度を点検し、不十分なものはスライディングルーフを良品に交換する。

識別： 車台番号の付近に黄色ペイントを塗布する