

連絡先：自動車局審査・リコール課  
 リコール監理室  
 TEL:03-5253-8111 内線42361  
 アドレス：http://www.mlit.go.jp

## リコール届出一覧表

リコール届出日：令和5年6月22日

|                                  |  |   |         |
|----------------------------------|--|---|---------|
| リコール届出番号                         | 外-3633   | リコール開始日   | 準備できしだい |
| 届出者の氏名又は名称                       | メルセデス・ベンツ日本株式会社<br>代表取締役 上野 金太郎  | 製作国：ドイツ連邦共和国<br>製作者名：メルセデス・ベンツAG<br>問い合わせ先：専用フリーダイヤル<br>TEL：0120-086-880<br>ホームページ：https://www.mercedes-benz.jp/myservice/recall/ |         |
| 不具合の部位(部品名)                      | 車枠(フロントウォール)   |   |         |
| 基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状態及びその原因 | フロントウォールにおいて、雨水の排水設計が不適切なため、多量の雨水等が流れると車室内に水が浸入することがある。そのため、床下の電気配線が腐食による断線や、短絡を引き起こすことで原動機の始動不良等の電氣的な不具合が発生し、最悪の場合、プレセーフシステムの機能が損なわれて衝突時に乗員が負傷するおそれがある。 |   |         |
| 改善措置の内容                          | 全車両、シーリングを追加する。また、床下を点検し水分が浸入している場合は、影響を受けている部品を新品に交換する。   |   |         |
| 不具合件数                            | 0件   | 事故の有無   | なし      |
| 発見の動機                            | ドイツ本社からの情報による。   |   |         |
| 自動車使用者及び自動車特定整備事業者等に周知させるための措置   | <ul style="list-style-type: none"> <li>・使用者：ダイレクトメールにて通知する。</li> <li>・自動車特定整備事業者等：日整連発行の機関誌に掲載する。</li> <li>・弊社ウェブサイトに掲載する。</li> </ul>                    |   |         |

| 車名        | 型式         | 通称名               | リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び輸入期間                               | リコール対象車の台数  | 備考    |
|-----------|------------|-------------------|---|---|-------|
| メルセデス・ベンツ | 3DA-223033 | 「S400d<br>4MATIC」 | W1K2230331A002354～W1K2230331A006091<br>令和2年12月16日～令和3年8月10日 | 51  | 左ハンドル |
|           |            |                   | W1K2230332A002294～W1K2230332A006110<br>令和2年12月16日～令和3年6月24日 | 216   | 右ハンドル |
|           | 3DA-223133 |                   | W1K2231331A002164<br>令和2年12月10日                             | 1   | 左ハンドル |
|           |            |                   | W1K2231332A002351～W1K2231332A006106<br>令和2年12月16日～令和3年6月24日 | 44  | 右ハンドル |
|           | 5AA-223063 |                   | 「S500<br>4MATIC」  | W1K2230631A002622～W1K2230631A006100<br>令和2年12月16日～令和3年9月15日 | 160   |

| 車名        | 型式         | 通称名              | リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び輸入期間                                | リコール対象車の台数 | 備考    |
|-----------|------------|------------------|--|------------|-------|
| メルセデス・ベンツ | 5AA-223063 | 「S500<br>4MATIC」 | W1K2230632A002089～W1K2230632A006383<br>令和2年8月10日～令和3年6月24日   | 427        | 右ハンドル |
|           | 5AA-223163 |                  | W1K2231631A002591～W1K2231631A006511<br>令和2年12月16日～令和3年11月29日 | 27         | 左ハンドル |
|           |            |                  | W1K2231632A002317～W1K2231632A006367<br>令和2年12月16日～令和3年11月29日 | 81         | 右ハンドル |
|           | (計4型式)     | (計2車種)           | (輸入期間の全体の範囲)<br>令和2年8月10日～令和3年11月29日                         | (計1,007台)  |       |

【注意事項】リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。

【備考】プレセーフとは、前走車や歩行者などとの衝突の危険性を感知した警告に対し、ドライバが反応しない場合、軽いブレーキングでドライバに警告をします。同時に、シートベルトの巻き上げや助手席シートポジションの修正など、衝突に備え乗員の最適な姿勢を確保します。それでもドライバが反応しない場合は、最大のブレーキ力で自動緊急ブレーキが作動する機能です。