

連絡先	自動車局 審査・リコール課 リコール監理室 TEL 03-5253-8111 内線 42361 アドレス: http://www.mlit.go.jp
-----	--

リコール届出一覧表

リコール届出日：令和5年6月23日

リコール届出番号	5339	リコール開始日	令和5年6月23日
届出者の氏名又は名称	トヨタ自動車株式会社 問い合わせ先： 取締役社長 佐藤 恒治 トヨタお客様相談センター TEL 0800-700-7700		
不具合の部位（部品名）	車体（防水用キャップ）		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	バックドアの防水用キャップにおいて、作業指示が不適切なため、当該キャップが組付けられておらず、高圧洗車等により電気配線が被水することがある。そのため、そのまま使用を続けると、コネクタ端子に錆が発生して導通不良となり、番号灯、補助制動灯およびドアロック等が機能しなくなるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、防水用キャップを追加するとともに、番号灯および電気配線を新品に交換する。		
不具合件数	0件	事故の有無	無し
発見の動機	社内からの情報による。		
自動車使用者及び自動車特定整備事業者等に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：ダイレクトメール等で通知する。 ・自動車特定整備事業者等：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・弊社のインターネットホームページに掲載する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
トヨタ	4BA-GXPA16	「GRヤリス」	GXPA16-0009707～GXPA16-0011466 令和4年1月25日～令和5年2月13日	153	GRMN仕様車、GRMNサーキットパッケージ仕様車
	(計1型式)	(計1車種)	(製作期間の全体の範囲) 令和4年1月25日～令和5年2月13日	(計153台)	

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。