

連絡先：自動車局 審査・リコール課 リコール監理室

TEL：03-5253-8111 内線42361

アドレス：<http://www.mlit.go.jp>

### リコール届出一覧表

リコール届出日：令和5年6月29日

リコール届出番号	外-3639	リコール開始日	令和5年6月29日
届出者の氏名又は名称	フォルクスワーゲングループ ジャパン株式会社  代表取締役 マティアス シェーパース	製作国：ドイツ連邦共和国 製作者名：フォルクスワーゲン株式会社  問い合わせ先：フォルクスワーゲン カスタマーセンター (フリーダイヤル)0120-993-199 (アドレス) <a href="http://www.volkswagen.co.jp/">http://www.volkswagen.co.jp/</a>	
不具合の部位（部品名）	乗降口（アウトードアハンドル）		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	乗降口のドアにおいて、アウトードアハンドルの製造管理が不適切なため、メンブレンフィルターが正しく取り付けられていないものがある。そのため、湿気が電子回路に浸透し、時速15km/h未満で車両に強い横方向の力が加かった場合、意図せずドアが開くおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、全てのアウトードアハンドルのメンブレンフィルターの装着状態を点検し、正しく取り付けられていない場合は、該当するアウトードアハンドルを交換する。また、ドアコントロールユニットのプログラムを対策プログラムに書き換える。		
不具合件数	0件	事故の有無	なし
発見の動機	本社からの情報による。		
自動車使用者及び自動車特定整備事業者等に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"><li>自動車使用者：ダイレクトメール、電話および電子メール等で通知する。</li><li>自動車特定整備事業者等：日整連発行の機関誌に掲載する。</li><li>弊社インターネットホームページに掲載する。</li></ul>		

車名	型式	通称名	リコール対象車両の車台番号 (シリアル番号)の範囲及び輸入期間	リコール対象 車両の台数	備考
フォルクス ワーゲン	ZAA-E2EBJ	ID. 4	WVGZZZE2ZNP060217～WVGZZZE2ZNP068657 令和4年8月28日～令和5年2月20日	506	
	(計1型式)	(計1車種)	(輸入期間の全体の範囲) 令和4年8月28日～令和5年2月20日	(計506台)	

【注意事項】リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれています。