

連絡先：自動車局 審査・リコール課 リコール監理室
 TEL：03-5253-8111 内線 42361
 アドレス：http://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日：令和5年6月29日

リコール届出番号	5347	リコール開始日	令和5年6月29日
届出者の氏名又は名称	カワサキモーターズ株式会社 代表取締役 伊藤 浩 問い合わせ先： カワサキモーターズジャパン お客様相談室 TEL 0120-400-819		
不具合の部位（部品名）	制動装置(フロントブレーキ)、走行装置(フロントタイヤ)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	フロントホイール周りの組立工程において、工程管理が不適切であった為、特定のボルト・ナット※の締め付けトルクが不足している可能性がある。そのため、走行振動等で当該ボルト・ナットが緩み、異音の発生、走行安定性の低下、制動力の低下等が発生するおそれがある。 ※フロントキャリパボルト(2箇所)、フロントホイール回転センサブラケットボルト、フロントホイール回転センサボルト、フロントアクスルナット。		
改善措置の内容	全車両、対象部位の取付けボルト・ナットを規定トルクで締め付ける。		
不具合件数	1件	事故の有無	無し
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車特定整備事業者等に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：ダイレクトメール等で通知する。 ・自動車特定整備事業者等：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・弊社のインターネットホームページに掲載する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号 (シリアル番号)の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
カワサキ	8BL-EL400A	「ELIMINATOR」 「ELIMINATOR SE」	EL400A-AP5747～EL400A-AR5706 令和5年4月18日～令和5年5月29日	208台	
	(計1型式)	(計2車種)	(製作期間の全体の範囲) 令和5年4月18日～令和5年5月29日	(計208台)	

備考：リコール対象車の車台番号の範囲には対象とならない車両も含まれている場合があります。