

令和 5 年 7 月 4 日  
自動車局 審査・リコール課

## 株式会社エッチ・ケー・エスによる自主改善の実施について

株式会社エッチ・ケー・エスから、後付け用品として販売したオイルクーラーキットにおいて、不具合があることが判明したため、下記のとおり自主改善を実施する旨報告がありましたのでお知らせします。

## 記

自主改善開始日	令和 5 年 5 月 3 0 日
不 具 合 の 内 容	オイルクーラーキット内の部品であるホースにおいて、部分的に素材のゴムの硬度が低い箇所があり、油圧がかかった際にフィッティング（接続部分）からホースが外れ、エンジンオイルが漏れ出すおそれがある。そのため、走行中にホースが外れ、漏れ出したエンジンオイルがエキゾーストマニホールド等の高温部分に触れると、最悪の場合、火災に至るおそれがある。
自主改善の 内 容	全数、ホース ASSY を良品に交換する。
不 具 合 件 数	6 件
事 故 の 有 無	火災 1 件
自動車使用者等に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"><li>・使用者：当該部品の販売店を通じて、使用者へ通知する。</li><li>・株式会社エッチ・ケー・エスのホームページに掲載する。</li></ul>

対象の製品名	製品番号	機種	出荷期間	対象数
HKS オイル クーラーキット	15004-AF010	スバル インプレッサ WRXSTI (GRB)	令和 5 年 4 月～5 月	6
	15004-AN024	ニッサン フェアレディ Z (Z34)		9
	15004-AT010	トヨタ 86/スバル BRZ (ZN6/ZC6)		17
	15004-AT013	トヨタ GR ヤリス (GXPA16)		1
				(計) 33 個

## 【問い合わせ先】

株式会社エッチ・ケー・エス サポートセンター

TEL : 080-4382-3578

受付時間：月～金 9：00～17：00（休業日除く）

国土交通省自動車局審査・リコール課  
リコール監理室 千葉・佐々木  
電話 03-5253-8111(代表)(内線 42361)