

第2号様式(リコール届出一覧表)(第2関係)

連絡先:自動車局 審査・リコール課 リコール監理室  
 TEL:03-5253-8111 内線42361  
 アドレス:http://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日: 令和5年5月18日

リコール届出番号	5317	リコール開始日	準備でき次第
届出者の氏名又は名称	日本フルハーフ株式会社 代表取締役社長 田中 俊和 問い合わせ先:お客様相談室 TEL 0120-286887		
不具合の部位(部品名)	緩衝装置(エアサスペンション)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	セミトレーラのエアサスペンションにおいて、ベローズ(空気バネ)を構成する部品の素材選定が不適切なため、路面状況などにより、サスペンションの可動範囲が大きくなった場合、ベローズ内部のバンブラバーが天板に接触した衝撃により、ベローズ台座のトレーリングアーム取付部が割れることがある。そのため、ベローズがトレーリングアームから外れ、最悪の場合、走行不能になるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、ベローズを対策品に交換する。		
不具合件数	37件	事故の有無	1件(物損)
発見の動機	市場からの情報による		
自動車使用者及び自動車特定整備事業者等に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> <li>・使用者:ダイレクトメールまたは直接訪問で通知するとともに、弊社ホームページに掲載する。</li> <li>・自動車特定整備事業者:日整連発行の機関誌に掲載する。</li> <li>・改善実施済車には、車台の車台番号付近にNo.5317のステッカーを貼付する。</li> </ul>		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
フルハーフ	BFPFX341B	-	国[01]152204~国[01]152225 令和2年12月18日~令和3年1月5日	3	
	DFPFF233P改		DFPFF233P-75011~DFPFF233P-75012 令和2年9月15日~令和2年9月17日	2	
	DFPFH341A改		DFPFH341A-25302~DFPFH341A-25439 令和2年5月28日~令和4年6月2日	19	
	DFPFX340L		国[01]156839 令和3年8月20日	1	
	DFPFX341N		国[01]139109 令和2年5月19日	1	
	DFPTF341A改		DFPTF341A-25821~DFPTF341A-26273 令和2年4月21日~令和4年4月12日	75	
	KFKDH220N改		KFKDH220N-35015 令和3年6月2日	1	
	KFKDH320W改		KFKDH320W-25059~KFKDH320W-25166 令和2年9月4日~令和4年4月11日	6	
	KFKGG340SN		KFKGG340SN-25026~KFKGG340SN-25050 令和2年9月15日~令和4年6月22日	25	
	KFKGG340W改		KFKGG340W-25257~KFKGG340W-25309 令和2年12月8日~令和3年9月3日	7	
	KFKHH340改		KFKHH340-75045~KFKHH340-75048 令和3年11月24日~令和3年12月8日	4	
	RFVFX341N		国[01]137252 令和2年5月29日	1	
	RFVFX341T		国[01]144908 令和2年9月23日	1	

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
フルハーフ	RFVFX341X	-	国[01]167511 令和4年3月7日	1	
	RFVFX345G		国[01]143425 令和2年12月22日	1	
	(計15型式)	(計-車種)	(製作期間の全体の範囲) 令和2年4月21日～令和4年6月22日	(計148台)	

【注意事項】リコール対象車両の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。

部品販売したもの

対象の製品名	型式	対象部品の出荷期間	対象数	備考
ベローズ	M001782	令和3年3月5日～令和4年5月27日	252	
		(出荷期間の全体の範囲) 令和3年3月5日～令和4年5月27日	(計252個)	