

連絡先:自動車局 審査・リコール課 リコール監理室
 TEL:03-5253-8111 内線 42361
 アドレス: http://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日:令和5年7月7日

リコール届出番号	5324	リコール開始日	令和5年7月10日
届出者の氏名又は名称	三菱マヒンドラ農機株式会社 CEO 代表取締役社長 齋藤 徹 〔問い合わせ先:品質保証部〕 TEL 0852-52-2302		
不具合の部位(部品名)	方向指示器(ターンユニット)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	①道路運送車両の保安基準改正があった際、方向指示器のターンユニットの設計が誤っていたため、方向指示器が断線等不具合を起こした場合に運転者に警告が示されない。そのため、方向指示器の故障に気づかず運転し続けるおそれがある。 ②道路運送車両の保安基準改正があった際、方向指示器のターンユニットの設計を変更する必要があるにもかかわらず、変更をせず生産を続けたため、方向指示器が断線等不具合を起こした場合に運転者に警告する機能がない。そのため、方向指示器の故障に気づかず運転し続けるおそれがある。		
改善措置の内容	①全車両、ターンユニットを交換し規定の機能を持つ方向指示器にする。 ②全車両、ターンユニットおよびハーネスを追加し規定の機能を持つ方向指示器にする。		
不具合件数	0件	事故の有無	無
発見の動機	社内からの情報による		
自動車使用者及び自動車特定整備事業者へ周知させるための措置	・使用者を全て把握しており、直接電話等で連絡する。 ・自動車特定整備事業者:全使用者を把握しているため周知の措置は取らない。 ・弊社のインターネットホームページに掲載する。		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号 (シリアル番号)の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
三菱	VS323	「VM221」	C23A-30026～C23A-30478 平成19年2月28日～平成27年6月6日	18	①
		「VM221G」	C23A-30011～C23A-30494 平成18年10月25日～平成27年10月6日	462	
		「VM219」	C23A-10013～C23A-11167 平成18年10月25日～平成27年10月6日	71	
		「VM219G」	C23A-10012～C23A-11165 平成18年10月25日～平成27年10月15日	1084	
		「VS323」	C23A-70011～C23A-71351 平成18年10月25日～平成27年10月2日	1341	
		「VS321」	C23A-50012～C23A-50667 平成18年10月25日～平成27年10月6日	657	
	VC18B	「VM218」	C18B-10011～C18B-10453 平成19年4月19日～平成27年10月22日	443	
	VC23B	「V323」	C23B-70011～C23B-70332 平成27年12月25日～令和2年3月30日	322	
		「V321」	C23B-50011～C23B-50116 平成27年12月25日～令和2年3月28日	106	
		「V220」	C23B-10017～C23B-10158 平成28年2月12日～平成30年8月21日	3	
		「V220G」	C23B-10011～C23B-10216 平成27年12月25日～令和元年9月9日	194	

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号 (シリアル番号)の範囲及び製作期間	リコール 対象車の台数	備考
三菱	VC24B	「V324」	C24B-60011～C24B-60182 令和2年5月13日～令和3年9月24日	172	①
		「V322」	C24B-40011～C24B-40074 令和2年6月4日～令和3年9月22日	64	
		「V221G」	C24B-20011～C24B-20067 令和2年5月13日～令和3年9月30日	57	
SB-VG60	「VY60」	「VY60」	C62A-10305～C62A-10886 平成18年3月30日～平成20年8月5日	91	②
		「VG60」	C62A-50222～C62A-50421 平成18年2月20日～平成20年8月5日	200	
SA-VY50	「VY50」	C49A-10271～C49A-10417 平成18年5月22日～平成20年8月9日	147		
SA-VY43	「VS38」	「VS38」	C43B-30167～C43B-30331 平成18年3月30日～平成20年8月20日	165	
		「VY43」	C43B-10182～C43B-10518 平成18年2月21日～平成20年8月9日	337	
VM217	「VM217」	「VM217」	C17B-50245～C17B-50527 平成18年3月22日～平成21年9月11日	44	
		「VM217G」	C17B-50233～C17B-50542 平成18年2月27日～平成21年10月13日	266	
		「VM215」	C17B-30358～C17B-31398 平成18年2月27日～平成21年9月29日	280	
		「VM215G」	C17B-30336～C17B-31400 平成18年2月27日～平成21年9月22日	784	
		「VM213」	C17B-10356～C17B-10938 平成18年2月27日～平成20年6月28日	450	
		「VM213G」	C17B-10351～C17B-10927 平成18年2月27日～平成20年6月23日	138	
SB-VG85	「VG85」	「VG85」	C85B-10011～C85B-10123 平成18年6月5日～平成20年9月27日	113	①
		「VG585」	C85B-30011～C85B-30110 平成20年10月2日～平成22年8月19日	100	
SB-VR98	「VR98」	「VR98」	C98A-10011～C98A-10267 平成18年5月15日～平成20年9月30日	167	
		「VR698」	C98A-30011～C98A-30161 平成20年10月2日～平成22年8月19日	85	
EDR-VC10C	「VR6108」	C10C-50011～C10C-50129 平成22年9月14日～平成25年10月30日	119		
	(計11型式)	(計30車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成18年2月20日～令和3年9月30日	計8480台	①5578台 ②2902台

<注意事項>

リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。