

連絡先	自動車局 審査・リコール課 リコール監理室 TEL 03-5253-8111 内線 42361 アドレス: http://www.mlit.go.jp
-----	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

リコール届出一覧表

リコール届出日：令和5年7月12日

リコール届出番号	5353	リコール開始日	令和5年7月13日
届出者の氏名又は名称	トヨタ自動車株式会社 問い合わせ先： 取締役社長 佐藤 恒治 トヨタお客様相談センター TEL 0800-700-7700 レクサスインフォメーションデスク TEL 0800-500-5577		
不具合の部位（部品名）	電気装置（DC-DCコンバータ）		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	電圧変換装置（DC-DCコンバータ）の電流整流モジュールにおいて、内部の部品構造が不適切なため、製造ばらつき等により使用過程で当該モジュールが故障した際、短絡回路が形成されることがある。そのため、警告灯が点灯するとともに補機バッテリーから電流が流れ続けて発熱し、最悪の場合、火災に至るおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、DC-DCコンバータを対策品に交換する。		
不具合件数	0件	事故の有無	無し
発見の動機	海外市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車特定整備事業者等に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：ダイレクトメール等で通知する。 ・自動車特定整備事業者等：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・弊社のインターネットホームページに掲載する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
トヨタ	6LA-AXAP54	「RAV4 PHV」	AXAP54-0001001～AXAP54-0007098 令和2年4月28日～令和4年6月3日	6,073	
レクサス	6LA-AAZH26	「NX450h+」	AAZH26-1001001～AAZH26-1002545 令和3年9月1日～令和4年6月16日	1,544	
	(計2型式)	(計2車種)	(製作期間の全体の範囲) 令和2年4月28日～令和4年6月16日	(計7,617台)	

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。