

連絡先：国土交通省 自動車局 審査・リコール課  
 リコール監理室  
 電話番号：03-5253-8111 内線：42361  
 国土交通省ホームページアドレス：<http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日：令和5年7月14日

リコール届出番号	5354	リコール開始日	令和5年7月14日
届出者の氏名又は名称	株式会社 豊田自動織機 取締役社長 伊藤 浩一	問い合わせ先：トヨタL&Fカンパニー 品質保証部 TEL : 0566-53-7200	
不具合の部位（部品名）	燃料装置（燃料パイプ）		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	エンジン式フォークリフトの燃料装置において、余剰燃料をタンクに戻す燃料配管の設計が不適切なため、強度が不足しているものがある。そのため、そのままの状態ではエンジン始動停止を繰り返すと、燃料パイプに亀裂が発生し、燃料漏れに至るおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、燃料配管（燃料パイプ、燃料ホース）を対策品に交換する。		
不具合件数	1件	事故の有無	無し
発見の動機	市場情報による。		
自動車使用者及び自動車特定整備事業者等に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> <li>・使用者：使用者を全て把握しているため、直接訪問し連絡する。</li> <li>・自動車特定整備事業者等：使用者を全て把握しているため、周知のための措置はとらない。</li> <li>・改善措置済車には、フロントプロテクターの前面にNo. 5354のステッカーを貼付する。</li> </ul>		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
トヨタ	YDN-A8FDL18	「トヨタジェネオ」	A8FDL18-80590 令和4年12月 2日	1台	-
	YDN-A8FDL25		A8FDL25-83009 令和4年12月 6日	1台	
	YDN-A8FDL30		A8FDL30-80373 令和4年12月 2日	1台	
	(計3型式)	(計1車種)	(製作期間の全体の範囲) 令和4年12月 2日 ~ 令和4年12月 6日	(計3台)	

【注意事項】当届出は、令和5年4月26日に届出した届出番号5316に新たな対象車が見つかったため、対象車を追加するものである。