

少数台数の改善対策届出の公表について (令和5年6月分)

改善対策対象が少数である100台未満の届出について、令和5年6月は2件の届出がありましたので公表します。

1. 届出者：日産モータースポーツ&カスタマイズ株式会社

届出日	届出番号	車名、型式、通称名等	対象台数	製作期間
6月8日	666	車名：ニッサン 型式：5BA-FC28 通称名：セレナ	33	令和4年12月27日～ 令和5年3月22日
不具合の部位等	シートヒーター付きスライドアップシートにおいて、シートヒーターのサーミスタ（温度制御センサー）の取り付け位置が不適切なため、シートヒーター作動時に温度制御に入るのが遅く温度が高い状態が続くものがある。そのため、最悪の場合、着座しているお客様が低温やけどを起こすおそれがある。			

2. 届出者：スカニアジャパン株式会社

届出日	届出番号	車名、型式、通称名等	対象台数	輸入期間
6月29日	669	車名：スカニア 型式：不明 通称名：－	20	平成30年2月7日～ 令和2年4月22日
不具合の部位等	2階席昇降階段付近に取り付けられているモニターのブラケットと上部荷棚との固定において、設計が不適切なため、走行中の振動等によりブラケットの固定が緩むことがある。最悪の場合、モニターが荷棚から脱落し乗客が怪我をするおそれがある。			

【参考】

●令和5年6月の改善対策届出件数

		内 訳	
		対象台数 100 台以上	対象台数 100 台未満
国産車	2 (+2)	1 (+1)	1 (+1)
輸入車	1 (-1)	0 (-1)	1 (±0)
計	3 (+1)	1 (±0)	2 (+1)

※ () 内は、対前年同月比

●令和5年度の改善対策総届出件数及び総対象台数

<速報値>

	届出件数			対 象 台 数		
	国産車	輸入車	合 計	国産車	輸入車	合 計
4	1(±0)	0(±0)	1(±0)	744(-30,790)	0(±0)	744(-30,790)
5	1(-2)	0(±0)	1(-2)	16,303(+13,875)	0(±0)	16,303(+13,875)
6	2(+2)	1(-1)	3(+1)	785(+785)	20(-143,627)	805(-142,842)
小計	4(±0)	1(-1)	5(-1)	17,832(-16,130)	20(-143,627)	17,852(-159,757)

※ () 内は、対前年同月比

(問い合わせ先)

国土交通省自動車局審査・リコール課 リコール監理室 千葉・筑紫 電話 03-5253-8111 (代表) (内線42361)
--