

連絡先 自動車局審査・リコール課リコール監理室
TEL 03-5253-8111 内線42361
アドレス <http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日：令和5年7月27日

リコール届出番号	5356	リコール開始日	令和5年7月28日
届出者の氏名又は名称	スズキ株式会社 代表取締役社長 鈴木 俊宏 問い合わせ先：お客様相談室 TEL 0120-402-253		
不具合の部位（部品名）	原動機（カムシャフト）		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	原動機のカムシャフトにおいて、熱処理機のプログラム調整ミスによりエキゾーストカムの熱処理が不適切なため、表面硬度が不足しているものがある。そのため、エキゾーストカムが異常摩耗して異音が発生し、そのまま使用を続けると原動機が停止し、再始動できなくなるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、カムシャフトを良品と交換する。		
不具合の件数	0件	事故の有無	無し
発見の動機	海外市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車特定整備事業者等に周知させるための措置	・使用者：ダイレクトメールまたは電話等で通知する。 ・自動車特定整備事業者等：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・弊社のインターネットホームページに掲載する。		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号（シリアル番号）の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
スズキ	2BK-ED22B	「ジクサー」	ED22B-108256～ED22B-108396 令和4年6月7日～令和4年10月20日	104	
	(計1型式)	(計1車種)	(製作期間の全体の範囲) 令和4年6月7日～令和4年10月20日	(計104台)	

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。