

連絡先 自動車局 審査・リコール課 リコール監理室
 TEL 03-5253-8111 内線42361
 アドレス : http://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日：令和5年7月27日

リコール届出番号	5357	リコール開始日	令和5年7月28日
届出者の氏名又は名称	三菱ふそうトラック・バス株式会社 問い合わせ先:お客様相談センター 代表取締役社長 カール・デッペン TEL 0120-930-397		
不具合の部位(部品名)	排出ガス発散防止装置(制御プログラム)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	令和4年3月3日付け「届出番号5109」の対象車の一部において、改善措置の作業指示が不適切なため、排出ガス発散防止装置制御端末(ACM)の制御プログラムが正しく書き換えられていない。そのため、ACMの故障診断が正しく行われない。		
改善措置の内容	全車両、正しいACM制御プログラムに書換える。		
不具合件数	0件	事故の有無	なし
発見の動機	社内情報による。		
自動車使用者及び自動車特定整備事業者等に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：ダイレクトメール等で通知する。 ・自動車特定整備事業者等：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・弊社のインターネットホームページに掲載する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
三菱	2KG-FV70HX	「ふそうスーパーグレード」	FV70HX-510193～FV70HX-520996 令和元年7月23日～令和3年3月23日	26	
	2KG-FV70HYP		FV70HY-510092～FV70HY-520237 令和元年10月10日～令和3年3月9日	5	
	2KG-FV70HZP		FV70HZ-510134～FV70HZ-520150 令和元年9月24日～令和2年11月23日	3	
	2PG-FS70HZ		FS70HZ-510030～FS70HZ-520187 令和元年6月13日～令和3年3月11日	28	
	2PG-FS74HZ		FS74HZ-510325～FS74HZ-522699 令和元年6月11日～令和3年2月17日	47	
	2PG-FS75HZ		FS75HZ-510151～FS75HZ-510156 令和元年9月25日～令和元年9月28日	2	
	2PG-FU70HY		FU70HY-510032～FU70HY-520057 令和元年9月24日～令和3年1月21日	3	
	2PG-FU74HZ		FU74HZ-510148～FU74HZ-520999 令和元年6月13日～令和3年2月22日	19	
	2PG-FV70HX		FV70HX-510014～FV70HX-520964 令和元年5月14日～令和3年3月15日	86	
	2PG-FV70HY		FV70HY-510047～FV70HY-520254 令和元年8月5日～令和3年3月17日	23	
	2PG-FV70HZ		FV70HZ-510010～FV70HZ-520169 令和元年6月4日～令和2年12月22日	29	
(計11型式)	(計1車種)	(製作期間の全体の範囲) 令和元年5月14日～令和3年3月23日	(計271台)		

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。