

連絡先 : 自動車局 審査・リコール課 リコール監理室
 TEL : 03-5253-8111 内線 42361
 アドレス : http://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日 : 令和5年7月27日

リコール届出番号	5360	リコール開始日	令和5年7月28日	
届出者の氏名又は名称	本田技研工業株式会社 問い合わせ先 : お客様相談センター 代表執行役社長 三部 敏宏 TEL 0120-112010			
不具合の部位 (部品名)	原動機 (エンジン制御コンピュータ)			
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	エンジン制御コンピュータ (ECU) において、制御プログラムが不適切なため、EV走行時または回生時のエンジン停止位置制御中にクランクシャフトの瞬間的な逆転を異常と誤検知し、ECUがリセットして、故障診断情報を消去することがある。そのため、保安基準第31条で定める基準 (細目告示別添48「車載式故障診断装置の技術基準」) に適合しない。			
改善措置の内容	全車両、エンジン制御コンピュータを対策プログラムに書き換える。			
不具合件数	0件	事故の有無	無し	
発見の動機	関連会社からの情報による。			
自動車使用者及び自動車特定整備事業者等に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者 : ダイレクトメール等で通知する。 ・自動車特定整備事業者等 : 日整連発行の機関誌に掲載する。 ・弊社のインターネットホームページに掲載する。 			

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
ホンダ	6AA-FL4	「シビック」	FL4-1000035~FL4-1003857 令和4年6月2日~令和5年3月8日	3,765	
	6AA-RZ4	「ZR-V」	RZ4-1000039~RZ4-1001851 令和4年10月19日~令和4年11月18日	1,813	
	6AA-RZ6		RZ6-1000038~RZ6-1000401 令和4年10月19日~令和4年11月18日	364	
	(計3型式)	(計2車種)	(製作期間の全体の範囲) 令和4年6月2日~令和5年3月8日	(計5,942台)	