

連絡先 : 自動車局 審査・リコール課 リコール監理室
TEL : 03-5253-8111 内線 42361
アドレス : <http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日 : 令和5年8月3日

リコール届出番号	5364	リコール開始日	部品準備でき次第	
届出者の氏名又は名称	本田技研工業株式会社 代表執行役社長 三部 敏宏		問い合わせ先 : お客様相談センター TEL 0120-086819	
不具合の部位 (部品名)	燃料装置 (燃料ポンプ)			
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	燃料ポンプにおいて、燃料蒸発ガスを排出するための脱気孔位置が不適切なため、高地等での気圧が低い環境下での走行、または外気温が高い環境下での渋滞路走行等により、燃料蒸発ガスが排出されず、燃料ポンプ内に多量に滞留することがある。そのため、燃料供給ができなくなり、エンストに至るおそれがある。			
改善措置の内容	全車両、燃料ポンプユニットを対策品と交換する。			
不具合件数	31件	事故の有無	無し	
発見の動機	市場からの情報による。			
自動車使用者及び自動車特定整備事業者等に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none">・使用者 : ダイレクトメール等で通知する。・自動車特定整備事業者等 : 日整連発行の機関誌に掲載する。・弊社のインターネットホームページに掲載する。			

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
ホンダ	2BL-PC40	「CBR600RR」	PC40-1700028~PC40-1702145 令和2年8月27日~令和4年10月14日	1,975	
	(計1型式)	(計1車種)	(製作期間の全体の範囲) 令和2年8月27日~令和4年10月14日	(計1,975台)	