

連絡先 自動車局 審査・リコール課
リコール監理室
TEL 03-5253-8111 内線 42361
アドレス : <http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日：令和5年8月7日

リコール届出番号	5363	リコール開始日	令和5年8月8日
届出者の氏名又は名称	いすゞ自動車株式会社 代表取締役社長 南 真介 問い合わせ先：お客様相談センター TEL 0120-119-113		
不具合の部位（部品名）	原動機（ハイブリッド制御プログラム）		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	大型ハイブリッド路線バスにおいて、ハイブリッド制御プログラムが不適切なため、エンジン始動時にサプライポンプの摺動部が、燃料中の異物等により潤滑不良となり摩耗することがある。そのため、そのまま使用を続けるとポンプが破損し、走行できなくなるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、ハイブリッドECU、サプライポンプ、燃料プレフィルタおよび燃料配管を対策品に交換する。		
不具合件数	5件	事故の有無	無し
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車特定整備事業者等に周知させるための措置	・使用者：ダイレクトメールまたは直接訪問等で通知する。 ・自動車特定整備事業者等：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・弊社のインターネットホームページに掲載する。		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
いすゞ	2SG-HL2ANBD	「いすゞエルガ」	HL2ANB-60011～HL2ANB-60039 平成30年1月19日～令和5年1月30日	29	
	2SG-HL2ASBD		HL2ASB-60011～HL2ASB-60017 平成30年1月29日～令和元年9月25日	7	
	(計2型式)	(計1車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成30年1月19日～令和5年1月30日	(計36台)	

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。