

連絡先 自動車局 審査・リコール課 リコール監理室
 TEL 03-5253-8111 内線42361
 アドレス : <http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日：令和5年8月9日

リコール届出番号	5366	リコール開始日	令和5年8月9日
届出者の氏名又は名称	三菱ふそうトラック・バス株式会社 代表取締役社長 カール・デッペン		問い合わせ先:お客様相談センター TEL 0120-930-397
不具合の部位(部品名)	原動機(排気ロッカーアーム)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	6R20型エンジンを搭載した大型トラックにおいて、排気ロッカーアームのアジャストスクリューの潤滑性能が不十分なため、長時間のアイドル運転を行うと早期にアジャストスクリューが摩耗及び破損して異音や出力の低下が生じることがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、バルブブリッジが脱落してエンジンが破損し、最悪の場合、走行不能に至るおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、恒久対策の準備に時間を要するため、暫定措置として長時間のアイドルリング運転を行う場合の対処方法を記載したリーフレットをダイレクトメールに同封して配布し、車載して頂く。 なお、恒久対策の準備が整い次第、ダイレクトメールにて再度連絡する。		
不具合件数	19件	事故の有無	なし
発見の動機	社内情報による。		
自動車使用者及び自動車特定整備事業者等に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：ダイレクトメール等で通知する。 ・自動車特定整備事業者等：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・弊社のインターネットホームページに掲載する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
三菱	2KG-FS70HZ	「ふそう スーパーグレード」	FS70HZ-540252～FS70HZ-545107 令和4年12月19日～令和5年6月7日	140	
	2KG-FS74HZ		FS74HZ-542031～FS74HZ-545776 令和4年12月6日～令和5年5月18日	85	
	2KG-FU70HY		FU70HY-540080～FU70HY-545010 令和4年12月26日～令和5年3月27日	2	
	2KG-FU74HZ		FU74HZ-540740～FU74HZ-545208 令和4年12月19日～令和5年4月21日	42	
	2KG-FV70HJR		FV70HJ-540138～FV70HJ-545031 令和5年1月12日～令和5年4月26日	57	
	2KG-FV70HX		FV70HX-541043～FV70HX-545206 令和4年12月16日～令和5年5月8日	276	
	2KG-FV70HY		FV70HY-540270～FV70HY-545103 令和4年12月20日～令和5年5月9日	84	
	2KG-FV70HYP		FV70HY-540295～FV70HY-545120 令和5年1月16日～令和5年5月18日	22	
	2KG-FV70HZ		FV70HZ-540227～FV70HZ-545101 令和4年12月19日～令和5年4月20日	82	
	2KG-FV70HZP		FV70HZ-540261～FV70HZ-545088 令和5年1月30日～令和5年4月13日	5	
	2KG-FV74HJR		FV74HJ-540028～FV74HJ-545009 令和4年12月22日～令和5年4月21日	16	

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号 の範囲及び製作期間	リコール 対象車の台数	備考
三菱	2PG-FP74HDR	「ふそう スーパーグレード」	FP74HD-540578～FP74HD-545278 令和5年1月11日～令和5年5月18日	378	
	2PG-FP74HER		FP74HE-540238～FP74HE-545083 令和5年1月11日～令和5年5月31日	139	
	2PG-FP74HGR		FP74HG-540046～FP74HG-545007 令和5年2月14日～令和5年4月24日	12	
	2PG-FS70HZ		FS70HZ-540253～FS70HZ-545110 令和4年12月19日～令和5年5月12日	39	
	2PG-FS74HY		FS74HY-540033～FS74HY-545008 令和4年12月20日～令和5年5月26日	36	
	2PG-FS74HZ		FS74HZ-542162～FS74HZ-545868 令和4年12月19日～令和5年6月6日	971	
	2PG-FS75HZ		FS75HZ-540332～FS75HZ-545099 令和4年12月20日～令和5年5月18日	136	
	2PG-FU70HY		FU70HY-540078～FU70HY-545016 令和4年12月21日～令和5年5月9日	30	
	2PG-FU74HY		FU74HY-540051～FU74HY-545022 令和4年12月21日～令和5年5月10日	32	
	2PG-FU74HZ		FU74HZ-540742～FU74HZ-545277 令和4年12月19日～令和5年5月23日	372	
	2PG-FU75HZ		FU75HZ-540198～FU75HZ-545047 令和4年12月19日～令和5年5月11日	104	
	2PG-FV70HX		FV70HX-541060～FV70HX-545241 令和4年12月21日～令和5年5月12日	254	
	2PG-FV70HY		FV70HY-540269～FV70HY-545126 令和4年12月20日～令和5年5月22日	90	
	2PG-FV70HZ		FV70HZ-540231～FV70HZ-545115 令和4年12月20日～令和5年5月18日	102	
	2PG-FV74HJR		FV74HJ-540031～FV74HJ-545004 令和5年1月20日～令和5年3月17日	2	
	2PG-FV74HZ		FV74HZ-540103～FV74HZ-545035 令和4年12月19日～令和5年5月15日	78	
	2PG-FY70HY		FY70HY-540049～FY70HY-545023 令和4年12月23日～令和5年5月9日	34	
	2PG-FY74HY		FY74HY-540033～FY74HY-545010 令和4年12月21日～令和5年4月19日	22	
			(計 29 型式)	(計 1 車種)	(製作期間の全体の範囲) 令和4年12月6日～令和5年6月7日

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。

車両製造後、修理で対象となる部品が組付けられた車両

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲	リコール対象車の台数	備考
三菱	2RG-FP74HDR	「ふそう スーパーグレード」	FP74HD-500247～FP74HD-520129	2	
	2RG-FP74HER		FP74HE-500109～FP74HE-510263	5	
	2PG-FS74HZ		FS74HZ-501177～FS74HZ-521542	3	
	2PG-FU70HY		FU70HY-5100512	1	
	2PG-FV70HX		FV70HX-510026～FV70HX-530482	4	
	2PG-FV70HY		FV70HY-510009	1	
	2PG-FV74HZ		FV74HZ-520031	1	
	2KG-FV70HJR		FV70HJ-500113～FV70HJ-520103	3	
			合計	20 台	

交換修理用部品として出荷し、組付けられた車両が特定できないもの

対象の製品名	部品番号	対象部品の出荷期間	対象数	備考
6R20 エンジン Assy	6R20021221 6R20021231 6R20022281 6R20030321 6R20040405 6R20041401 6R20041405 6R20042411	令和4年12月1日～令和5年6月30日	11	
			合計	(計 11 個)

交換修理用部品が組付けられた車両は、同様の改善を実施する。