

連絡先 自動車 審査・リコール課 リコール監理室  
TEL03-5253-8111(内線42361)  
アドレス:http://www.mlit.go.jp

## リコール届出一覧表

リコール届出日：令和5年8月21日

リコール届出番号	5367	リコール開始日	準備出来次第
届出者の氏名又は名称	株式会社 丸山製作所 問い合わせ先： 代表取締役社長 内山 剛治 品質保証室 (0475-54-1256)		
不具合の部位 (部品名)	駐車ブレーキ		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	農業用薬剤散布車のセンター式駐車ブレーキ装置において、ブレーキ装置バックプレートに付けられたピンの溶接が不確実なものがあるため、駐車ブレーキをかけた状態で走行を行うと、ピンを溶接している部分がはがれピンが脱落するおそれがある。そのためブレーキを操作しても、停止状態を保持できなくなる。また、この状態で走行を続けると、最悪の場合、ブレーキ装置内部の部品がブレーキ軸部に噛み込み、走行不能になるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、適切にピンが溶接されたバックプレートに交換する。		
不具合件数	11件	事故の有無	無し
発見の動機	弊社サービス担当者からの情報による。		
自動車使用者及び自動車特定整備事業者等に周知させるための措置	・使用者への連絡は当社ホームページにリコール情報を掲載するとともに所有者及び使用者に営業部門を通じて直接電話等で連絡する。 ・対策完了車については、ステッカー (No.5367) を運転席足元の製造番号プレート近傍に貼る。		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号 (シリアル番号) の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
丸山	SE54A	SSA-E502DX	E54A-9100～E54A-9165 令和3年11月30日～令和3年12月15日	20台	
		SSA-E502DX-1	E54A-9212～E54A-9884 令和4年5月2日～令和5年3月30日	120台	
	SE54B	SSA-E542DX	E54B-9119～E54B-9175 令和3年10月29日～令和3年12月22日	25台	
		SSA-E542DX-1	E54B-9222～E54B-9924 令和4年2月3日～令和5年4月26日	228台	
	(計2型式)	(計4車種)	(製作期間の全体の範囲) 令和3年10月29日～令和5年4月26日	(計393台)	

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。