

連絡先	自動車局審査・リコール課 リコール監理室
TEL	03-5253-8111 内線 42361
アドレス	http://www.mlit.go.jp/

リコール届出一覧表

リコール届出日：令和05年08月24日

リコール届出番号	外-3654	リコール開始日	令和05年08月29日
届出者の氏名又は名称	製作国： 中華人民共和国 製作者名： 比亞迪自動車株式会社 問い合わせ先： BYD EV乗用車に関するお問い合わせ先 TEL 0120-807-551		
不具合の部位（部品名）	事故自動緊急通報装置(車載緊急通信モジュール)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	事故自動緊急通報装置(SOSコール)において、車載緊急通信モジュールのプログラムが不適切なため、当該装置起動時に車両データが送信されない。そのため、道路運送車両の保安基準に適合しない。		
改善措置の内容	全車両、車載緊急通信モジュールのプログラムを対策プログラムに更新する。なお、販売店に入庫し、診断機により実施する。		
不具合件数	0件	事故の有無	無し
発見の動機	社内調査による。		
自動車使用者及び自動車特定整備事業者等に周知させるための措置	使用者：ダイレクトメール等にて通知する。 自動車特定整備事業者等：日整連発行の機関誌に掲載する。 弊社のインターネットホームページに掲載する。		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備考
BYD	ZAA-SC2EXSQ	ATTO 3	LGXCE4CB1P2058476～LGXCE4CB4P2087471 令和05年03月06日～令和05年04月14日	414	
	(計1型式)	(計1車種)	(輸入期間の全体の範囲) 令和05年03月06日～令和05年04月14日	(計 414 台)	