


改善箇所説明図



注：図中の□内は、プログラムを更新する部品を示す。

事故自動緊急通報装置(SOSコール)において、車載緊急通信モジュールのプログラムが不適切なため、当該装置起動時に車両データが送信されない。そのため、道路運送車両の保安基準に適合しない。

改善の内容

全車両、車載緊急通信モジュールのプログラムを対策プログラムに更新する。なお、販売店に入庫し、診断機により実施する。

識別：プログラムのバージョン番号が3.1.32.2305020.1以降であること。