

連絡先	自動車局審査・リコール課 リコール監理室
TEL	03-5253-8111 内線 42361
アドレス	http://www.mlit.go.jp/

改善対策届出一覧表

改善対策届出日：令和05年08月24日

改善対策届出番号	改-672	改善対策開始日	令和05年08月29日
届出者の氏名又は名称	製作国： 中華人民共和国 製作者名： 比亞迪自動車株式会社 問い合わせ先： BYD EV乗用車に関するお問い合わせ先 TEL 0120-807-551		
不具合の部位(部品名)	後写鏡等(液晶表示式センターディスプレイ)		
不具合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	液晶表示式センターディスプレイにおいて、プログラムの設計が不適切な為にリヤカメラ画像表示状態で車両を後退して駐車後に再始動して前進方向に走行しようとするると別途使用者が表示画像の切り替え操作をするまではリヤカメラ画像等が表示されたままでフロントカメラ画像及び左サイドカメラ画像が表示されず、直前直左の視認性が確保されない。		
改善措置の内容	全車両、液晶表示式センターディスプレイのプログラムを走行モードの前後選択に自動的に連動し各カメラ画像を表示させ、直前直左の視認性が確保される対策プログラムに更新する。なお、販売店に入庫して対策プログラムが保存されているUSBメモリを車両のUSBポートに挿入する事により実施する。		
不具合件数	0件	事故の有無	無し
発見の動機	自動車型式指定申請時による。		
自動車使用者及び自動車特定整備事業者等に周知させるための措置	・使用者：ダイレクトメール等にて通知する。 ・自動車特定整備事業者等：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・弊社のインターネットホームページに掲載する。		

車名	型式	通称名	改善対策対象車の車台番号 (シリアル番号)の範囲及び輸入期間	改善対策対象車の台数	備考
BYD	ZAA-SC2EXSQ (計1型式)	ATTO 3 (計1車種)	LGXCE4CB6N2029617～LGXCE4CB9N2219234 令和04年06月14日～令和05年01月05日	102	
			LGXCE4CB1P2058476～LGXCE4CB7P2108698 令和05年03月06日～令和05年05月12日	427	
			(輸入期間の全体の範囲) 令和04年06月14日～令和05年05月12日	(計 529 台)	