

連絡先：自動車局 審査・リコール課 リコール監理室
 TEL: 03-5253-8111 内線 42361
 アドレス: <http://www.mlit.go.jp/>

リコール届出一覧表

リコール届出日: 令和5年8月31日

リコール届出番号	外-3637	リコール開始日	令和5年8月31日
届出者の氏名又は名称	ルノー・ジャポン株式会社 代表取締役社長 小川隼平	製作国 : フランス共和国 製作者名 : ルノー SA 問い合わせ先: アルピーヌ・コール 電話: 0800-1238-110	
不具合の部位(部品名)	原動機(発電機)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	<p>①オルタネータープーリーのクラッチキャリアにおいて、成型工程の不良により、強度が不足しているものがあるため、エンジンの動力を正しくオルタネーターに伝えられず、発電不良が発生することがある。</p> <p>②エンジン制御コンピューターにおいて、ソフトウェアの不良により、エンジン始動直後に大きなトルクが発生するため、クラッチキャリアが破損しプーリーが空転することで、発電不良が発生することがある。</p> <p>そのため、①又は②により警告灯の点灯や警告メッセージが表示され、最悪の場合、エンストや再始動ができなくなるおそれがある。</p>		
改善措置の内容	<p>全車両、以下の両方またはいずれかの措置を実施する。</p> <p>① オルタネーターを改善品に交換する。</p> <p>② エンジン制御コンピューターのソフトウェアを最新プログラムに更新する。</p>		
不具合件数	130件	事故の有無	なし
発見の動機	市場からの情報による		
自動車使用者及び自動車特定整備事業者等に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者:ダイレクトメールにて通知する。 ・自動車特定整備事業者等:日整連発行の機関誌に掲載する。 ・弊社のインターネットホームページに掲載する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
ルノー	7BA-DFM5P	アルピーヌ A110	VFAAEFD0264085474～VFAAEFD0X67495647 令和1年9月16日～令和3年7月29日	162	②
	7BA-DFM5P1	アルピーヌ A110	VFAAEFD0765529586～VFAAEFD0X67495678 令和2年7月1日～令和3年8月25日	80	②
	7BA-DFM5P2	アルピーヌ A110	VFAAEFD0X67605449～VFAAEFD0268196678 令和3年7月1日～令和3年10月13日	41	②
	7BA-DFM5P3	アルピーヌ A110	VFAAEFD0767708246～VFAAEFD0967710595 令和3年8月30日～令和3年10月7日	12	②

	ABA-DFM5P	アルピーヌ A110	VFAAEFD0259280377～VFAAEFD0963460461 平成 30 年 2 月 28 日～令和 1 年 7 月 29 日	54	①
	ABA-DFM5P	アルピーヌ A110	VFAAEFD0059280393～VFAAEFD0665758860 平成 30 年 4 月 5 日～令和 2 年 7 月 8 日	100	②
	ABA-DFM5P	アルピーヌ A110	VFAAEFD0259280380～VFAAEFD0963460461 平成 30 年 3 月 1 日～令和 1 年 8 月 2 日	402	① ②
	(計 5 型式)	(計 1 車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成 30 年 2 月 28 日～令和 3 年 10 月 13 日	計 851 台	

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。