

連絡先: 国土交通省 自動車局 審査・リコール課  
 リコール監理室  
 電話番号: 03-5253-8111 内線: 42361  
 ホームページアドレス: <http://www.mlit.go.jp>

## リコール届出一覧表

令和5年9月15日

リコール届出番号	5373	リコール開始日	令和5年9月15日
届出者の氏名又は名称	新潟トランス株式会社 代表取締役社長: 島田 治彦	問合せ先 : 除雪機業務部 025-256-3625	
不具合の部位(部品名)	スタータスイッチ		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	ロータリ除雪車において、電気回路の設計が不適切なため、キースwitchの接点容量より二次側に接続されているヒューズ容量の方が大きく、過電流が流れた場合に、ヒューズが溶断する前にキースwitchの接点が破損し、エンジンが始動出来ない恐れがある。		
改善措置の内容	キースwitchの接点容量をオーバーしないようリレーを追加し、キースwitchを介さずにリレーからヒューズに電流が供給される回路に変更する。		
不具合件数	0 件	事故の有無	無し
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車特定整備事業者へ周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> <li>・使用者: 直接電話またはダイレクトメール等で周知する。</li> <li>・弊社のインターネットホームページに掲載する。</li> <li>・改善実施済車両には、運転席側ドア開口部のドアロック付近にNo.5373のステッカーを貼付する。</li> </ul>		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
ニイガタ	-	ニイガタ NR30P ロータリ除雪車	NR30P-0001 ~ NR30P-0154 平成16年11月 ~ 平成24年1月	154台	
	-	ニイガタ NR31P ロータリ除雪車	NR1A-0001 ~ NR1A-0101 平成24年10月 ~ 平成30年5月	101台	
(計2型式)	(計2車種)		(製作期間の全体の範囲) 平成16年11月 ~ 平成30年5月	(合計255台)	