

連絡先:	自動車局審査・リコール課 リコール監理室 TEL: 03-5253-8111 内線 42361
アドレス:	http://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日：令和5年9月20日

リコール届出番号	外-3682	リコール開始日	令和5年9月20日
届出者の氏名又は名称	ジャガー・ランドローバー・ジャパン株式会社 代表取締役 ハンソン・マグナス・ユタカ		
	製作国：英国 製作者名：ジャガー・ランドローバー・リミテッド 問い合わせ先： ランドローバーお客様相談室 0120-922-992		
不具合の部位（部品名）	前照灯（ゲートウェイモジュール）		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	前部灯火器の車両識別情報を制御するゲートウェイモジュールにおいて、国別の初期設定が不適切なため、イグニッションキーをオンにした際に、前照灯から法規に適合しない模様が一時的に照射される。		
改善措置の内容	全車両、ゲートウェイモジュールのプログラムを更新する。		
不具合件数	0件	事故の有無	無し
発見の動機	国内並びに本国メーカーからの情報による。		
自動車使用者及び自動車特定整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：電話、ダイレクトメールまたは、インカーメッセージで通知する。 ・自動車特定整備事業者：日整連発行の機関誌へ掲載する。 ・弊社ホームページに掲載する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備考
ランドローバー	3AA-L123UA	レンジローバー スポーツ	SAL1A2AU5PA105922～SAL1A2AU4PA135008 令和4年12月8日～令和5年6月9日	201	
	3CA-L123WA		SAL1A2AWOPA105523～SAL1A2AW2PA143268 令和4年11月5日～令和5年7月26日	362	
	3BA-LK9447A	レンジローバー	SALKA9A75NA000964～SALKA9A79PA067201 令和4年4月20日～令和5年7月20日	215	
	3BA-LKB447A		SALKABA78NA000965～SALKABA70PA069717 令和4年4月20日～令和5年7月20日	144	
	3CA-LK93WA		SALKA9AW2NA001044～SALKA9AW2PA076751 令和4年5月9日～令和5年7月26日	291	
	3LA-LK934A	レンジローバー PHEV	SALKA9A46PA025218～SALKA9A4XPA075376 令和4年12月8日～令和5年7月26日	23	
	3LA-LKB34A		SALKABA49PA024796～SALKABA40PA075118 令和5年2月11日～令和5年7月26日	8	
	7BA-LK9447B	レンジローバー SV	SALKA9A75PA009098～SALKA9A78PA076309 令和4年9月14日～令和5年7月26日	134	
	7BA-LKB447B		SALKABA79PA013730～SALKABA7XPA075430 令和4年9月14日～令和5年7月26日	80	
	7LA-LK934AP	レンジローバー PHEV SV	SALKA9A49PA046113～SALKA9A4XPA066502 令和5年3月30日～令和5年6月9日	8	
(計10型式)	(計5車種)	(輸入期間の全体の範囲) 令和4年4月20日～令和5年7月26日	1,466		