

連絡先： 自動車局審査・リコール課リコール監理室
 TEL: 03-5253-8111 内線 42361
 アドレス： <http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日：令和5年9月28日

リコール届出番号	外-3669	リコール開始日	令和5年9月28日
届出者の氏名又は名称	ボルボ・カー・ジャパン株式会社 代表取締役社長 不動 奈緒美 製 作 国 : スウェーデン 製作者名 : ボルボ 		
	問い合わせ先：ボルボ・カスタマー・センター 0120-55-8500		
不具合の部位（部品名）	緩衝装置（リーフ スプリング）		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	リアサスペンションのリーフスプリングにおいて、製造機器の設定が不適切なため、強度が不足しているものがある。そのため、悪路等を走行することによりリーフスプリングが折損し、リアの車高低下や走行中に異音が発生するおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、リーフスプリングを点検し、該当する場合は良品と交換する。		
不具合件数	国内：0件	事故の有無	国内：なし
発見の動機	スウェーデン本国からの情報による。		
自動車使用者及び自動車特定整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：ダイレクトメール又は電話等にて通知する。 ・自動車特定整備事業者：日整連発行の機関紙へ掲載する。 ・弊社のインターネットホームページへ掲載する。 		

車名	型 式	通 称 名	リコール対象車の車台番号の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備考
ボルボ	5AA-ZB420TM	「ボルボ S60」	7JRZSK8M8PG241991～7JRZSK8M6PG254240 令和5年4月7日～令和5年7月6日	93	
ボルボ	5LA-ZB420P2	「ボルボ S60」	7JRZSH1M9PG240989～7JRZSH1M7PG254132 令和5年4月7日～令和5年6月11日	29	
ボルボ	5AA-ZB420TM	「ボルボ V60」	YV1ZWK8M1P1528069～YV1ZWK8M7P2533691 令和4年11月21日～令和5年2月19日	25	
ボルボ	5LA-ZB420P2	「ボルボ V60」	YV1ZWH1MOP1528030～YV1ZWH6M6P1530244 令和4年11月21日～令和4年12月6日	86	
ボルボ	5AA-ZB420TM	「ボルボ V60 クロスカントリー」	YV1ZZL1MXP1105577～YV1ZZL1MOP2108398 令和4年11月21日～令和5年1月29日	18	
ボルボ	5AA-PB420TM	「ボルボ V90」	YV1PWL1M8P1191438～YV1PWL1M8P1191617 令和4年11月22日	3	
ボルボ	5AA-PB420TM	「ボルボ V90 クロスカントリー」	YV1PZL1M1P1162239～YV1PZL1M5P1162664 令和4年11月21日～令和5年3月24日	58	
ボルボ	5AA-UB420TXCM	「ボルボ XC60」	YV1UZL1M8P1255245～YV1UZL1M4P1267621 令和4年11月1日～令和5年1月29日	270	
ボルボ	5LA-UB420XCP2	「ボルボ XC60」	YV1UZH1M5P1255880～YV1UZH1M7P1265973 令和4年11月21日～令和4年11月22日	6	
ボルボ	5AA-LB420TXCM	「ボルボ XC90」	YV1LF06M3P1926977～YV1LF06MOP1933613 令和4年11月21日～令和4年12月6日	18	
ボルボ	5LA-LB420XCP2	「ボルボ XC90」	YV1LFH6M6P1927488 令和4年11月21日	1	
	(計7型式)	(計7車種)	(輸入期間の全体の範囲) 令和4年11月1日～令和5年7月6日	(計607台)	

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲内には、対象とならない車両も含まれています。