

連絡先：自動車局審査・リコール課
 リコール監理室
 TEL:03-5253-8111 内線42361
 アドレス：http://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日：令和5年9月28日

リコール届出番号	外-3685	リコール開始日	令和5年9月28日
届出者の氏名又は名称	メルセデス・ベンツ日本株式会社 代表取締役 上野 金太郎	製作国：ドイツ連邦共和国 製作者名：メルセデス・ベンツAG 問い合わせ先：専用フリーダイヤル TEL：0120-086-880 ホームページ：https://www.mercedes-benz.jp/myservice/recall/	
不具合の部位(部品名)	電気装置(配線)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状態及びその原因	エンジンルーム内や床下の12V, 48Vアース配線において、製造時の組付けが不適切なため、ボディーアースのターミナルポイントにナットが規定トルクで締め付けられていないものがある。そのため、走行時の振動等で当該ナットが緩み電気抵抗が増加して、発熱することで周囲の部品が溶損し、最悪の場合、火災に至るおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、エンジンルーム内や床下の12V, 48Vアース配線のナットの緩みを点検する。緩みがある場合はアース配線やナットの接触面を点検し規定トルクで締め付けなおす。なお、接触面に損傷がある場合や、周囲に溶損がある場合は、関連する部品を新品に交換する。		
不具合件数	1件	事故の有無	なし
発見の動機	ドイツ本社からの情報、及び、市場からの報告による。		
自動車使用者及び自動車特定整備事業者等に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：ダイレクトメールにて通知する。 ・自動車特定整備事業者等：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・弊社ウェブサイトに掲載する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備考
メルセデス・ベンツ	5AA-206041C	「C180」	W1K2060412R036429～W1K2060412R124238 令和4年4月25日～令和5年4月28日	103	右ハンドル
	5AA-206042C	「C200」	W1K2060422R000267～W1K2060422R124245 令和4年1月10日～令和5年4月28日	423	
	5AA-206043C	「C200 4MATIC」	W1K2060432R004178～W1K2060432R124772 令和4年3月24日～令和5年4月28日	112	
	3CA-206004C	「C220d」	W1K2060042R009918～W1K2060042R114375 令和4年1月10日～令和5年3月24日	352	
	4AA-206087C	「メルセデスAMG C43 4MATIC」	W1K2060872R031077～W1K2060872R125354 令和4年9月27日～令和5年4月28日	42	
	(計5型式)	(計5車種)	(輸入期間の全体の範囲) 令和4年1月10日～令和5年4月28日	(計1,032台)	

【注意事項】リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。