

連絡先：自動車局 審査・リコール課
 リコール監理室
 TEL:03-5253-8111 内線 42361
 アドレス：<http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日:令和 05 年 09 月 29 日

リコール届出番号	外-3694	リコール開始日	準備が整い次第
届出者の氏名又は名称	Stellantis ジャパン株式会社 代表取締役社長 打越 晋	製作国：アメリカ合衆国 製作者名：FCA US LLC 問い合わせ先：専用フリーダイヤル TEL:0120-712-812 ホームページ：https://www.stellantis.jp	
不具合の部位(部品名)	かじ取り装置(ステアリングシャフトとステアリングギヤボックスの接続部)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	かじ取り装置において、製造管理が不適切なため、ステアリングシャフトがギヤボックス接続部の所定位置まで挿入されない状態で組立てられたものがある。そのため、接続部の固定が不十分となり、そのままの状態で使用を続けるとステアリングシャフトが外れ、操舵不能になるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、ステアリングシャフトとステアリングギヤボックスの接続部を点検し、不適切な場合は、ステアリングシャフト接続に関わる部品を交換する。		
不具合件数	2件	事故の有無	なし
発見の動機	本国からの情報による		
自動車使用者及び自動車特定整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者:ダイレクトメール等で通知する。 ・自動車特定整備事業者:日整連発行の機関誌に掲載する。 ・弊社ホームページに掲載する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備考
ジープ	3LA-WL20	「グランド チェロキー」	1C4RJYK60P8804718～1C4RJYK6XP8824023 令和04年12月26日～令和05年05月21日	8台	
ジープ	3LA-WL20A	「グランド チェロキー」	1C4RJYN60P8767195～1C4RJYN6XP8767205 令和04年12月26日～令和05年04月24日	13台	
ジープ	7BA-WL20	「グランド チェロキー」	1C4PJHKN0P8775624～1C4PJHKNXP8818169 令和04年09月12日～令和05年04月24日	45台	
ジープ	7BA-WL36L	「グランド チェロキーL」	1C4RJKKG0M8164320～1C4RJKKGXP8811987 令和03年11月30日～令和05年05月15日	157台	
ジープ	7BA-WL36LA	「グランド チェロキーL」	1C4RJKNG0M8176365～1C4RJKNG8P8808307 令和03年10月22日～令和05年03月25日	40台	
ジープ	7LA-WL20A	「グランド チェロキー」	1C4RJYN64N8500901 令和04年01月05日	1台	
	(6型式)	(2車種)	(輸入期間の全体の範囲) 令和03年10月22日～令和05年05月21日	(計264台)	

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。