

連絡先 物流・自動車局 審査・リコール課 リコール監理室
 TEL 03-5253-8111 内線 42361
 アドレス <http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日：令和5年10月5日

リコール届出番号	外-3649	リコール開始日	令和5年10月5日
届出者の氏名又は名称	ポルシェジャパン株式会社 代表取締役社長 フィリップ フォン・ヴィッツェンドルフ 問合せ先:ポルシェジャパン(株) ポルシェカスタマーケアセンター 電話:0120-846-911		
不具合の部位(部品名)	制動装置(ブレーキブースター警報)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	ブレーキブースター警告装置において、インストルメントクラスタのプログラムが不適切なため、ブレーキブースターの故障時に警告灯が点灯せず、警告メッセージ確認後には誤った警告灯が点灯し、保安基準に適合しない。		
改善措置の内容	全車両、インストルメントクラスタのプログラムを書き換える。		
不具合件数	0件	事故の有無	なし
発見の動機	本国からの情報による。		
自動車使用者及び自動車特定整備事業者に周知させるための措置	* 使用者：ダイレクトメール等にて通知する。 * 自動車特定整備事業者：日整連発行の機関紙に掲載する。 * 弊社HPに掲載する。		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備考
ポルシェ	3BA-J1NT	Macan Macan T	WP1ZZZ95ZNLB00158~WP1ZZZ95ZPLB12273 令和3年9月27日~令和5年3月9日	1,680	
	3BA-J1NTA	Macan Macan T	WP1ZZZ95ZNLB04726~WP1ZZZ95ZPLB11488 令和3年12月22日~令和5年3月9日	181	
	7BA-J1NU	Macan S	WP1ZZZ95ZNLB30126~WP1ZZZ95ZPLB29920 令和3年9月27日~令和5年4月24日	452	
	7BA-J1NUA	Macan S Macan GTS	WP1ZZZ95ZNLB30670~WP1ZZZ95ZPLB44280 令和3年9月27日~令和5年4月24日	1,274	
	7BA-J1PT	Macan Macan T	WP1ZZZ95ZPLB11631~WP1ZZZ95ZPLB14339 令和5年4月6日~令和5年4月24日	147	
	7BA-J1PTA	Macan Macan T	WP1ZZZ95ZPLB11726~WP1ZZZ95ZPLB14282 令和5年4月6日~令和5年4月24日	19	
	(計6型式)	(計4車種)	(輸入期間の全体の範囲) 令和3年9月27日~令和5年4月24日	(計3,753台)	

【注意事項】リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。

リコール対象車の範囲には、リコール外-3490対象車両の再作業が含まれます。

リコール対象車の範囲には、リコール外-3490の対象漏れ車両が含まれます。

本件は、令和4年10月26日付け、届出番号「外-3490」にてリコール届出を行ったものと同内容であるが、検証を進めた結果、対象拡大の必要性および再作業が判明したため、新たに届出するものである。