


改善箇所説明図



基準不適合発生箇所



注： 口内はプログラムを書き換える部品を示す

ブレーキブースター警告装置において、インストルメントクラスタのプログラムが不適切なため、ブレーキブースターの故障時に警告灯が点灯せず、警告メッセージ確認後には誤った警告灯が点灯し、保安基準に適合しない。

改善措置の内容

全車両、インストルメントクラスタを対策プログラムに書き換える。

識別： 改善済車両には車台番号打刻 11 桁目の下に黄色ペイントを塗布する。