

連絡先	物流・自動車局 審査・リコール課 リコール監理室 TEL 03-5253-8111 内線 42361 アドレス: <a href="http://www.mlit.go.jp">http://www.mlit.go.jp</a>
-----	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

リコール届出一覧表

リコール届出日：令和5年10月18日

リコール届出番号	5389	リコール開始日	令和5年10月19日
届出者の氏名又は名称	トヨタ自動車株式会社 問い合わせ先： 取締役社長 佐藤 恒治 トヨタお客様相談センター TEL 0800-700-7700		
不具合の部位（部品名）	座席ベルト（巻取装置）		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	後部座席ベルトにおいて、巻取機構内部品の製造管理が不適切なため、誤った仕様のシャフトを組付けたものがある。そのため、衝突等でフォースリミッタが作動した際、ベルト引き出し量が意図せず増加して、乗員保護性能を満足しないおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、左右の後部座席ベルトの製造番号を点検し、該当する場合は良品と交換する。		
不具合件数	0件	事故の有無	無し
発見の動機	仕入先からの情報による。		
自動車使用者及び自動車特定整備事業者等に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> <li>・使用者：ダイレクトメール等で通知する。</li> <li>・自動車特定整備事業者等：日整連発行の機関誌に掲載する。</li> <li>・弊社のインターネットホームページに掲載する。</li> </ul>		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
トヨタ	6AA-MXPK10	「アリア」	MXPK10-2005310～MXPK10-2006019 令和5年1月16日～令和5年3月3日	710	
	6AA-MXPK11		MXPK11-2106280～MXPK11-2118454 令和5年1月16日～令和5年3月6日	11,934	
	6AA-MXPK15		MXPK15-2000579～MXPK15-2000675 令和5年1月16日～令和5年3月3日	97	
	6AA-MXPK16		MXPK16-2016664～MXPK16-2018591 令和5年1月16日～令和5年3月3日	1,926	
	(計4型式)	(計1車種)	(製作期間の全体の範囲) 令和5年1月16日～令和5年3月6日	(計14,667台)	

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。

交換修理用部品として出荷し、組付けられた可能性がある車両が特定できないもの

対象製品	部品番号	対象部品の出荷期間	対象数	備考
シートベルト右	73360-52520	令和 5 年 1 月 17 日～令和 5 年 2 月 1 日	3	「アケ」
シートベルト左	73370-52510		3	
合 計			(計 6 個)	

交換修理用部品が組付けられた車両は、同様の改善を実施する。