

連絡先	物流・自動車局 審査・リコール課 リコール監理室 TEL 03-5253-8111 内線 42361 アドレス: http://www.mlit.go.jp
-----	---

改善対策届出一覧表

改善対策届出日：令和5年10月18日

改善対策届出番号	680	改善対策開始日	令和5年10月19日
届出者の氏名又は名称	トヨタ自動車株式会社 問い合わせ先： 取締役社長 佐藤 恒治 トヨタお客様相談センター TEL 0800-700-7700		
不具合の部位（部品名）	窓ふき器（ワイパーモータ、ワイパーリンク）		
不具合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	前面ガラスの窓ふき器（ワイパー）において、生産指示が不適切なため、寒冷地仕様の車両に標準仕様のワイパーモータおよびワイパーリンクが組付けられたものがある。そのため、着雪状態によっては払拭不良となるおそれがある。		
改善対策の内容	全車両、ワイパーモータおよびワイパーリンクを寒冷地仕様に交換する。		
不具合件数	0件	事故の有無	無し
発見の動機	社内からの情報による。		
自動車使用者及び自動車特定整備事業者等に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：ダイレクトメール等で通知する。 ・自動車特定整備事業者等：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・弊社のインターネットホームページに掲載する。 		

車名	型式	通称名	改善対策対象車の車台番号の範囲及び製作期間	改善対策対象車の台数	備考
トヨタ	6BA-MZEA12H	「カーラ スポーツ」	MZEA12-4000001～MZEA12-4001202 令和4年8月24日～令和5年4月12日	181	寒冷地仕様車のみ
	6AA-ZWE219H		ZWE219-4000002～ZWE219-4005613 令和4年8月24日～令和5年4月17日	875	
	(計2型式)	(計1車種)	(製作期間の全体の範囲) 令和4年8月24日～令和5年4月17日	(計1,056台)	

【注意事項】改善対策対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。