

連絡先 物流・自動車局審査・リコール課リコール監理室  
TEL 03-5253-8111 内線 42361  
アドレス <http://www.mlit.go.jp>

## リコール届出一覧表

リコール届出日：令和5年10月20日

リコール届出番号	外-3708	リコール開始日	令和5年10月20日
届出者の氏名又は名称	ビー・エム・ダブリュー株式会社 代表取締役社長 長谷川 正敏	製作国：英国 製作者名：ロールスロイスモーターカーズ リミテッド 問合せ先：ロールスロイス カスタマー・インタラクション・センター 電話：0120-954-018	
不具合の部位（部品名）	計器盤（インストルメントクラスター）		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	計器盤（インストルメントクラスター）のガラスにおいて、車体側面からの衝撃を受けたときの検討が不十分のため、重度の衝突事故発生時に当該ガラス面が割れて細かな破片が運転席へ飛散する可能性がある。そのため、当該破片により運転者が怪我をするおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、計器盤（インストルメントクラスター）のガラス面に保護フィルムを取り付ける。		
不具合件数	0件	事故の有無	なし
発見の動機	本国内での試験結果情報による。		
自動車使用者及び自動車特定整備事業者に周知させるための措置	* 使用者：電話又はダイレクトメール等にて通知する。 * ロールスロイスのグループHPにて掲載する。		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号 (シリアル番号)の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備考
ロールスロイス	7BA-TV02	ロールスロイス ゴースト	SCATV0202MU203196～SCATV0107PU217214 令和2年7月7日～令和4年12月1日	187	
	7BA-TV22	ロールスロイス ゴースト	SCATV2105MU203173～SCATV2201PU216151 令和2年7月3日～令和4年10月7日	39	
	(計2型式)	(計2車種)	(輸入期間の全体の範囲) 令和2年7月3日～令和4年12月1日	(計226台)	

【注意事項】リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれています。  
上記の範囲は、車台番号の下7桁を基に区分けしています。