

連絡先 物流・自動車局 審査・リコール課 リコール監理室
 TEL 03-5253-8111 内線 42361
 アドレス : <http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日：令和 5年 10月 26日

リコール届出番号	5396	リコール開始日	令和 5年 10月 27日
届出者の氏名又は名称	日産自動車株式会社 代表執行役社長兼最高経営責任者 内田 誠 問い合わせ先：お客さま相談室 TEL 0120-315-232		
不具合の部位（部品名）	車体（フロントバンパクリップ）		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	左ヘッドランプに締結されるフロントバンパクリップの固定用スクリューにおいて、組立時に使用する締結工具の締付けトルク設定が不適切なため、正しく締結されていないものがあり、フロントバンパにガタが発生することがある。そのため、歩行者との衝突時にフロントバンパに固定されている歩行者衝突検知センサが正常に作動せず、ポップアップフードが正常に作動しないおそれがあり、最悪の場合、歩行者との衝突時に歩行者頭部及び脚部保護の基準を満足しないおそれがある。		
改善措置の内容	フロントバンパクリップ固定用スクリューを正規トルクで締付ける。		
不具合件数	0件	事故の有無	無し
発見の動機	車両生産工場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車特定整備事業者等に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：ダイレクトメール等で通知する。 ・自動車特定整備事業者等：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・弊社のインターネットホームページに掲載する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲 及び製作期間	リコール対象車の 台数	備考
ニッサン	3BA-RZ34 5BA-RZ34	「フェアレ ディZ」	RZ34-100469 ～ RZ34-101009 令和4年10月12日 ～ 令和5年4月14日	476	
	(計2型式)	(計1車種)	(製作期間の全体の範囲) 令和4年10月12日 ～ 令和5年4月14日	(計 476 台)	