


## 改善箇所説明図



ポジションランプ／デイトタイムランニングランプ

 交換/対策部位

基準不適合部位

ポジションランプ／デイトタイムランニングランプにおいて、製造管理が不適切なため、製造工程で LED の回路を損傷させたものがある。そのため、使用過程において回路が断線し、ポジションランプ／デイトタイムランニングランプが点灯しなくなるおそれがある。

### 改善の内容

全車両、ポジションランプ／デイトタイムランニングランプのラベルに記載されている製造番号を確認し、対象の製造番号の場合は、ポジションランプ／デイトタイムランニングランプを良品に交換する。

識別：車台番号打刻の車台番号の最左から2桁目の上部に黄色のペイントを塗布する。