

連絡先：物流・自動車局 審査・リコール リコール監理室

TEL：03-5253-8111 内線 42361

アドレス：<http://www.mlit.go.jp>

## リコール届出一覧表

リコール届出日：令和5年10月31日

|                                  |  |         |           |
|----------------------------------|--|---------|-----------|
| リコール届出番号                         | 外 3719   | リコール開始日 | 令和5年11月1日 |
| 届出者の氏名又は名称                       | ビー・エム・ダブリュ株式会社<br>代表取締役 長谷川 正敏<br>問い合わせ先：BMWカスタマー・インタラクティブセンター<br>(フリーダイヤル) 0120-269-437 |         |           |
| 不具合の部位 (部品名)                     | 灯火装置 (デイタイム・ランニング・ランプ)   |         |           |
| 基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因 | デイタイム・ランニング・ランプにおいて、ソフトウェアが不適切なため、基準の明るさを下回っているものがある。そのため、保安基準第34条の3に定める基準に適合しない。        |         |           |
| 改善措置の内容                          | 全車両、改善されたソフトウェアでプログラムを書き換える。   |         |           |
| 不具合件数                            | 0件   | 事故の有無   | なし        |
| 発見の動機                            | ドイツ本社からの報告   |         |           |
| 自動車使用者及び自動車特定整備事業者に対する周知させるための措置 | ・使用者：ダイレクトメールで通知する。<br>・自動車特定整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。<br>・改善実施済車の識別：弊社ホームページに掲載する。          |         |           |

| 車名  | 型式        | 通称名       | リコール対象車の車台番号 (シリアル番号) の範囲及び製作期間                                | リコール対象車の台数 | 備考 |
|-----|-----------|-----------|--|------------|----|
| BMW | 8BL-R12MB | 「R1250RS」 | WB10M8107P6G60447 ~ WB10M8106R6J12780<br>令和4年10月7日 ~ 令和5年8月31日 | 378台       |    |
| BMW | 8BL-S10AB | 「M1000R」  | WB10E8102P6G54391 ~ WB10E8101R6J12621<br>令和4年9月27日 ~ 令和5年8月30日 | 308台       |    |
|     | (2型式)     | (2車種)     | (製作期間の全体の範囲)<br>令和4年9月27日 ~ 令和5年8月31日                          | (計 686台)   |    |

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれています。